



استاندارد ملی ایران

۱۲۲۷۶

تجددیدنظر اول

۱۳۹۴



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

12276

1st.Revision
2016

ورقهای شکل داده شده (موج دار) سیمان
الیافی و قطعات اتصال - ویژگی ها و
روش های آزمون

**Fibre-Cement Profiled Sheets and Fittings
– Product Specification and Test Methods**

ICS:91.100.40

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱ - ۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمۀ: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده^۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف-کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود . بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود .

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها ناظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیتها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
«ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون»

سمت و / یا نمایندگی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

رییس:

شرقی، عبدالعلی

(دکترا مهندسی عمران)

دبیر:

سازمان ملی استاندارد ایران

عباسی رزگله، محمدحسین

(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت ایران پرسیت

پاکنژاد، امیر

(کارشناس مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

حسینی اقدم، سیدرضا

(کارشناس ارشد مهندسی عمران)

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

خاکی، علی

(دکترا مهندسی عمران)

شرکت تعالی نگر پیشرو

خیری، کریم

(کارشناس شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

سامانیان، حمید

(کارشناس ارشد مهندسی مواد-سرامیک)

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

عسکری نژاد، آزاده

(دکترا شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران

قاسمی، ابراهیم

(کارشناس مهندسی معماری)

سازمان ملی استاندارد ایران

قشقایی، سیمین

(کارشناس شیمی)

قعری، هما
(کارشناس ارشد شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

مجتبوی، سیدعلیرضا
(کارشناس مهندسی مواد-سرامیک)

سازمان ملی استاندارد ایران

هاشمیان رستمی، سیدمحمد
(کارشناس شیمی کاربردی)

شرکت ساریه شمال (ساریت)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
د	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ دامنه کاربرد
۱	۳ مراجع الزامی
۲	۴ اصطلاحات و تعاریف و نمادها و یکاها
۵	۵ الزامات محصول
۱۳	۶ ارزیابی و تصدیق پایداری عملکرد
۲۰	۷ روش‌های آزمون
۲۰	۱-۷ کلیات
۲۰	۲-۷ آزمون‌های ابعادی
۲۳	۳-۷ آزمون‌های ویژگی‌ها و عملکرد فیزیکی
۳۱	۴-۷ آزمون‌های عملکرد در شرایط اقلیمی
۳۴	۵-۷ آزمون عملکرد در برابر آتش
۴۳	۸ نشانه‌گذاری
۴۴	پیوست الف (الزامی) شکل‌ها
۵۹	پیوست ب (الزامی) نمونه‌برداری بهمنظور بازرگانی محموله
۶۰	پیوست پ (الزامی) روش آماری برای تعیین مقادیر متناظر با رشکست و یا گشتاور خمی در شرایط تریا مقادیر اصلاح شده در شرایط خشک وقتی که آزمون در شرایط خشک برای اهداف کنترل کیفیت انجام می‌شود
۶۴	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «ورقه‌های شکل‌داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» نخستین بار در سال ۱۳۸۸ تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ششصد و چهل و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ تصویب شد، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۷۶: سال ۱۳۸۸ و اصلاحیه شماره یک آن (به شماره ۱۲۲۷۶a): سال ۱۳۹۲ است.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS EN 494: 2012 + A1: 2015, Fiber-cement profiled sheets and fittings- Product specification and test methods

ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات فنی و روش‌های کنترل و آزمون مناسب شرایط پذیرش برای ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال آن‌ها است.

۲ دامنه کاربرد

ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال آن‌ها برای استفاده در موارد زیر کاربرد دارند:

- ساخت بام و سقف؛
- رویه‌های دیوار داخلی؛
- رویه‌های دیوار خارجی و آستر سقف.

برای هدف این استاندارد، ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی براساس ارتفاع موج و مشخصات مکانیکی طبقه‌بندی می‌شوند.

این استاندارد، ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی که با الیافی متفاوت با آنچه در بند ۱-۵ مشخص شده است، همرا با یا بدون پوشش‌های اعمال شده کارخانه‌ای را شامل می‌شود.

این استاندارد محاسبات مرتبط با به کار گیری، الزامات طراحی، شیوه‌های نصب و مقاومت صفحات نصب شده در برابر باد یا باران را در بر نمی‌گیرد.

یادآوری- برخی از چنین الزاماتی می‌توانند بعد از توافق مبنی بر ورقه‌های منحنی برای کاربردهای ویژه اعمال شوند.

۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹، ویژگی‌های سیمان پرتلند

۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۴۰، کنترل کیفیت آماری- تعبیر آماری نتیجه‌های آزمون برآورده میانگین- بازده فاصله‌ی اطمینان

۳-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۱، سیمان سفید- ویژگی‌ها و معیارهای انطباق

- ۴-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۳۲، ویژگی‌های سیمان پرتلند پوزولانی
- ۵-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۱۷، ویژگی‌های سیمان‌های سرباره‌ای
- ۶-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۲۰، سیمان پرتلند آهکی - ویژگی‌ها
- ۷-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۶۵-۱، رویه‌های نمونه گیری برای بازرسی براساس ویژگی‌های منسوب - قسمت اول - فهرست تمہیدات نمونه گیری براساس حد کیفی پذیرش برای بازرسی انباشت‌های
- ۸-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۵، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی - روش آزمون - قسمت پنجم : تعیین گرمای ناشی از سوختن مواد
- ۹-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹، واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی - طبقه بندی
- ۱۰-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۹۶-۱، رویه‌های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها - قسمت ۱: طرح‌های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی تکی و یک AQL تکی - ویژگی
- ۱۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۵۷۱-۱، سیمان پرتلند مرکب - الف ۳۲,۵ - ویژگی‌ها
- ۱۲-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۲۱، رفتار محصولات ساختمانی (به غیر از کفپوش‌ها) در معرض عامل مشتعل منفرد
- ۱۳-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۵۱۸-۱، سیمان - قسمت ۱: ویژگی‌ها
- ۱۴-۳ استاندارد ملی ایران شماره، ورقه‌های شکل داده شده (موجدار) سیمان الیافی - تعیین مقاومت دربرابر ضربه - روش آزمون (EN ۱۵۰۵۷)

3-15 CEN/TS 1187 Test methods for external fire exposure to roofs

3-16 EN 13501-5, Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

۴ اصطلاحات و تعاریف و نمادها و یکاها

۱-۴ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۱-۴

ورقه شکل داده شده (موجدار)

profiled sheet

ورقه‌ای که سطح مقطع آن دارای موج است، برخی از انواع موجهها در شکل الف ۱ نمایش داده است.

یادآوری - موج‌ها توسط مشخصه‌های گام (a) و ارتفاع (h) مشخص می‌شوند.

۲-۱-۴

آزمون پذیرش

acceptance test

آزمونی برای تایید این که یک بهر از ورقه‌ها از یک تولید پیوسته یا از یک محموله، با یک ویژگی انطباق دارد. یادآوری- روش‌های آزمون، مقادیر حدی ویژگی‌ها در این استاندارد مشخص شده‌اند. سطوح نمونه‌برداری و معیارهای پذیرش در بند ۲-۶ بیان شده است.

۳-۱-۴

آزمون نوع

type test

آزمونی که برای تعیین انطباق ویژگی‌های یک محصول با الزامات این استاندارد یا برای تایید یک محصول جدید انجام می‌شود و یا وقتی که تغییرات اساسی در ترکیب و یا روش ساخت به وجود می‌آید به طوری که اثرات آن نتواند برپایه تجربیات قبلی پیش‌بینی شود، انجام می‌شود.

یادآوری- این نوع آزمون روی محصول عرضه شده انجام می‌شود، اما انجام آن بر روی هر بهر تولیدی الزامی نیست.

۴-۱-۴

سطح کیفی قابل قبول (AQL)

acceptable quality level (AQL)

سطح کیفی ای که در آن طرح نمونه‌برداری با احتمال پذیرش نسبتاً بالایی همراه است.

یادآوری ۱- سطح کیفی قابل قبول حداقل درصد عیوب (یا حداقل تعداد عیوب در ۱۰۰ واحد) است که برای اهداف بازرگانی نمونه‌برداری می‌تواند در یک فرایند، به صورت رضایت‌بخش در نظر گرفته شود.

یادآوری ۲- یک الگوی نمونه‌برداری با AQL معادل ۴ درصد به معنی آن است که سری‌های تولید با حداقل ۴ درصد محصولات معیوب، احتمال پذیرش بالایی خواهند داشت.

۵-۱-۴

شرایط تحويل

as delivered

شرایط یکسانی که تولیدکننده برای عرضه محصول خود پس از اتمام تمامی جنبه‌های فرایند شامل عمل‌آوری و در صورت نیاز رنگ‌آمیزی، در نظر دارد.

۶-۱-۴

ورقه کوتاه

short sheet

ورقه‌ای که طول آن کوچک‌تر یا مساوی ۰.۹m است.

۷-۱-۴

ورقه بزرگ

long sheet

ورقهای که طول آن بزرگ‌تر از 0.9 m است.

۸-۱-۴

وجه بالایی

upper face

وجهی از ورقه که معمولا در معرض شرایط جوی قرار می‌گیرد.

۹-۱-۴

وجه پایینی

under face

وجهی از ورقه که معمولا در معرض شرایط جوی قرار نمی‌گیرد.

۱۰-۱-۴

شرایط محیطی آزمایشگاهی

ambient laboratory conditions

شرایط محیطی آزمایشگاهی شامل دمای $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ و رطوبت نسبی $(50 \pm 20)\%$ درصد می‌باشد.

۲-۴ نمادها و یکاها

a ۱- گام موج، بر حسب میلی‌متر

b ۲- یکی از ضرایب خط همبستگی (پیوست پ)

c ۱- بعدی از ازمهنه موازی با تکیه‌گاهها در آزمون بار شکست یا گشتاور خمی، بر حسب میلی‌متر

d ۲- یکی از ضرایب خط همبستگی (پیوست پ)

e چگالی ظاهری ورقه، بر حسب گرم بر سانتی‌متر مکعب

f ضخامت ورقه، بر حسب میلی‌متر

g افزایش تغییرشکل بین اعمال 20% درصد و 70% درصد از بار مشخص شده در آزمون بار شکست،
بر حسب میلی‌متر

h بار شکست در آزمون بار شکست یا آزمون گشتاور خمی، بر حسب نیوتون

i بار شکست بر متر عرض در آزمون بار شکست، بر حسب نیوتون

j ارتفاع موج، بر حسب میلی‌متر

k ارتفاع لبه موج پایین‌رونده، بر حسب میلی‌متر

l ارتفاع لبه موج بالارونده، بر حسب میلی‌متر

m طول ورقه، بر حسب میلی‌متر

n دهانه خالص بین تکیه‌گاهها در آزمون گشتاور خمی،

	برحسب میلی متر
L_1	تخمین بالایی میانگین بار شکست یا گشتاور خمثی در سطح اطمینان ۹۵درصد
L_2	تخمین پایینی میانگین بار شکست یا گشتاور خمثی در سطح اطمینان ۹۵درصد
m	جرم آزمونه بعد از خشک کردن، برحسب گرم
M	گشتاور خمثی در شکست بر متر طول در ازمن گشتاور خمثی، برحسب نیوتن متر بر متر
R_L	نسبت تخمین L_2 به تخمین L_1
s_1	انحراف استاندارد آزمونهها با میانگین X_1
s_2	انحراف استاندارد آزمونهها با میانگین X_2
V	حجم آزمونه، برحسب متر مکعب
x_0	نتیجه واقعی بهدست آمده هنگام آزمون خشک کردن
w	عرض ورقه، برحسب میلی متر
X_1	مقدار میانگین نتایج آزمون (مقاومت خمثی یا گشتاور خمثی) آزمونههای کنترلی (اولین بهر) یا
X_2	یک آزمون نوع
X_{std}	مقدار میانگین نتایج آزمون (مقاومت خمثی یا گشتاور خمثی) آزمونهها بعد از یک آزمون نوع حداقل مقدار مورد استفاده برای یک روش آزمون خشک. این مقدار در سطح اطمینان پایینی ۹۷/۵ درصد از مقدار y_{std} مشخص شده برای روش آزمون مرطوب طبق این استاندارد، محاسبه می شود.
y_0	مقدار محاسبه شده از مقدار بهدست آمده از یک آزمونه آزمون شده در شرایط خشک، که در سطح اطمینان پایینی ۹۷/۵ درصد از مقدار انتظار یک آزمونه آزمون شده به روش مرطوب تخمین زده شده است.
y_{std}	حداقل مقدار مشخص شده در این استاندارد برای آزمون مرطوب

۵ الزامات محصلو

۱-۵ الزامات عمومی

۱-۱-۵ اجزای تشکیل دهنده

ورقههای شکل داده شده سیمان الیافی و قطعات اتصال باید محتوى سیمان یا سایر مواد پوزولانی بوده و با الیاف تقویت شده باشند. سیمان مصرفی باید با یکی از استانداردهای ملی سیمان مورد اشاره در بند ۲ یا سایر استانداردهای معتبر سیمان، مطابقت داشته باشد.

الیاف تقویت کننده باید غیر آبستنی بوده و به یکی از شکل های زیر باشد:

- الیاف کوتاه و جدا از هم که به صورت تصادفی در خمیره پخش شده اند.
- نوارها یا لایه های بافته شده پیوسته؛
- تور یا منسوج نباشه.

مواد کمک‌فرایند، پرکننده‌ها و رنگدانه‌هایی که قابلیت سازگاری با ترکیب سیمانی را داشته باشند، نیز ممکن است به ترکیب ورقه‌ها اضافه شوند.

۲-۱-۵ ظاهر و پرداخت نهایی

ورقه‌ها را می‌توان با رنگ طبیعی و یا مواد رنگی به کار گرفت. همچنین ورقه‌ها می‌توانند دارای رنگ‌های رویه تزیینی یا پوشش‌های بدون فام (لاک برآق) باشند.

هرگونه تغییرات ظاهری سطح که به خصوصیات ورقه‌ها آسیب نرساند، همان‌گونه که در این استاندارد تعریف شده، مجاز است.

در هنگام هوازدگی ورقه‌ها، سطح و یا پوشش آن‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که این تغییرات ممکن است بر حسب مکان جغرافیایی ساختمان، محل نصب ورقه، وضعیت، فاصله تکیه‌گاهها در سقف و مدت زمان قرارگیری در معرض شرایط جوی، تغییر کند. هرگونه زوال مربوط به هوازدگی، نباید در حدی باشد که از حداقل خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تعیین شده در این استاندارد یا از عملکرد ورقه‌ها به عنوان مواد با دوام، بکاهد. لبه ورقه‌ها باید صاف و تمیز باشند.

ورقه‌ها ممکن است دارای لبه‌های فارسی‌بر شده بوده یا از قبل فارسی‌بر شده باشند و یا ممکن است به منظور نصب، از قبل سوراخ شده باشند.

قطعات اتصال باید دارای ظاهر و پرداخت نهایی منطبق با ورقه‌هایی که با آن‌ها استفاده می‌شوند باشند. آن‌ها می‌توانند به منظور نصب، از قبل سوراخ شده باشند.

۲-۵ ابعاد و رواداری

۲-۵-۱ کلیات

تولیدکننده‌ها باید ابعاد اسمی ورقه‌ها را مشخص کنند.

یادآوری - برای شناسایی و اطلاعات بیشتر به بند ۷-۵ مراجعه کنید.

قطعات اتصال باید براساس ابعاد اسمی و شکل‌های تعیین شده توسط تولیدکننده ساخته شده و مناسب اتصال ورقه‌های موج دار باشند.

۲-۶ رده‌بندی بر حسب ارتفاع موج

ورقه‌های شکل‌داده شده با توجه به ارتفاع اسمی موج به ۵ گروه طبق جدول ۱ رده‌بندی می‌شوند (مثال‌هایی از موج‌ها در شکل الف ۱ نشان داده شده‌اند).

جدول ۱- ردیبندی بر حسب ارتفاع موج‌ها

ارتفاع موج (h) mm	ردیبندی
۳۰ تا ۱۵	A
۴۵ تا ۲۵	B
۸۰ تا ۴۰	C
۱۲۰ تا ۶۰	D
۱۵۰ تا ۹۰	E

۳-۲-۵ ضخامت

ضخامت ورقه‌ها باید:

- در راستای عرض موج، تقریباً ثابت باشد (شکل الف ۲)، یا
 - به طور منظم از سمت تاجها و دره‌ها به سمت پهلوهای موج‌ها، تغییر کند، (شکل الف ۳).
- هنگامی که ضخامت مطابق با بند ۳-۱-۲-۷ اندازه‌گیری شود، حداقل ضخامت منفرد برای هر ردیبند باید مطابق با جدول ۲ باشد.

جدول ۲- حداقل ضخامت منفرد

حداقل ضخامت منفرد mm	ارتفاع موج (h) mm	ردیبندی
۴/۰	۳۰ تا ۱۵	A
۵/۰	۴۵ تا ۲۵	B
۵/۲	۸۰ تا ۴۰	C
۵/۵	۱۲۰ تا ۶۰	D
۶/۰	۱۵۰ تا ۹۰	E

یادآوری- یک دسته خاص دیگر با نام Z در ردیبند A وجود دارد که حداقل ضخامت منفرد آن $3/5\text{ mm}$ است.

۴-۲-۵ رواداری‌های ابعاد اسمی

۱-۴-۲-۵ ورقه‌ها

وقتی اندازه‌گیری مطابق با بند ۲-۷ انجام گیرد، تغییرات مجاز ابعاد باید به صورت زیر باشد:

الف- گام موج (a)

رواداری mm	گام موج (a) mm
$\pm 1/5$	$a \leq 75$
$\pm 2/0$	$75 < a \leq 180$
$\pm 2/5$	$180 < a \leq 260$
$\pm 3/0$	$260 < a$

ب- ارتفاع موج (h)

رواداری mm	ارتفاع موج (h) mm
$\pm 2,0$	$15 \leq h \leq 45$
$\pm 3,0$	$45 < h \leq 150$

- پ- طول ورقه (l): رواداری برابر با $\pm 10\text{ mm}$ است.
- ت- پهنای ورقه (w): رواداری برابر با $+10\text{ mm}$ و -5 mm است.
- ث- ضخامت اسمی ورقه (e): متوسط ضخامت اندازه‌گیری شده مطابق با بند ۳-۱-۷-۲ باشد در محدوده $\pm 10\%$ باشد و بیشتر از $6\text{ mm} \pm 0,6$ ضخامت اسمی نباشد.
- ج- گونیا بودن ورقه: عدم گونیا بودن باید کمتر از یا مساوی با 60° باشد.
- چ- ارتفاع لبه‌ها: این مشخصه تنها برای ورقه‌هایی که در یک سمت دارای لبه رو به بالا و در سمت دیگر لبه رو به پایین هستند و جایی که نحوه نصب ورقه‌ها به منظور اطمینان از آببند شدن و یا به منظور اتصال هندسی ایجاد کند، به کار می‌رود.
- تولیدکننده‌ها باید از رواداری تعیین شده در استانداردها یا آییننامه‌های نصب و اجرا استفاده کنند و اگر هیچ‌یک از آن‌ها در دسترس نباشد، باید رواداری مورد استفاده را در گزارش خود قید کنند.

۲-۴-۵ قطعات اتصال

- وقتی اندازه‌گیری براساس بند ۲-۷ انجام شود، رواداری‌ها نسبت به ابعاد اسمی باید شامل موارد زیر باشد:
- الف- در طول و عرض $\pm 10\text{ mm}$ ؛
- ب- در میانگین ضخامت $\pm 1\text{ mm}$

۳-۵ الزامات فیزیکی و ویژگی‌های ورقه‌های شکل‌داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی

۱-۳-۵ کلیات

- خصوصیات مکانیکی و مواد، در صورت امکان برای محصولات قابل عرضه تعیین می‌شوند. دارا بودن پوشش و یا عدم وجود آن در هنگام اعلام نتایج باید مشخص باشد.

یادآوری- برای تفسیر آماری به بند ۳-۶ رجوع کنید.

۲-۳-۵ چگالی ظاهري

- در گزارش تولیدکننده، حداقل چگالی ظاهري ورقه‌ها باید مشخص شود. ورقه‌ها باید چگالی ظاهري برابر و یا بیشتر از آن‌چه که توسط تولیدکننده طبق بند ۳-۷-۱ گزارش شده، داشته باشند.

۳-۳-۵ ویژگی‌های مکانیکی

۱-۳-۵ بار شکست

- برای ورقه‌های با طول بزرگ‌تر از 9 m ، بسته به حداقل بار شکست، دو دسته برای هر رده وجود دارد. وقتی ورقه‌ها مطابق بند ۳-۷-۱ آزمون شوند، بار شکست برای یک دهانه $1,1\text{ m}$ ، باید حداقل برابر با مقادیر مشخص شده در جدول ۳ باشد.

جدول ۳- حداقل بار شکست

حداقل بار شکست بر متر عرض برای یک دهانه $1/1\text{m}$ N/m		ارتفاع موج (h) mm	رده موج
دسته ۲	دسته ۱		
۱۲۵۰	۱۴۰۰	۳۰ تا ۱۵	A
۲۰۰۰	۲۵۰۰	۴۵ تا ۲۵	B
۳۵۰۰	۴۲۵۰	۸۰ تا ۴۰	C
۵۵۰۰	۷۰۰۰	۱۲۰ تا ۶۰	D
۸۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۵۰ تا ۹۰	E

بادآوری- یک دسته خاص با نام (دسته ۳) در رده A وجود دارد، که حداقل بار شکست آن 750 N/m است.

۲-۳-۳-۵ خیز

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۱-۲-۳-۷ صورت گیرد، اختلاف خیز ورقه‌های با طول بزرگ‌تر از 0.9m که در بار اعمالی بین $20\text{-}70$ درصد حداقل بار مشخص شده برای آن دسته اندازه‌گیری شده‌اند (شکل الف-۱۸)، نباید از مقدار زیر بیشتر شود:

$$f \leq 0.7 \times 10^{-3} \times l_s^2/\text{h}$$

که در آن:

f افزایش در خیز، بر حسب mm

l_s دهانه خالص، بر حسب mm

h ارتفاع اسمی موج، بر حسب mm است.

۳-۳-۳-۵ گشتاور خمی

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۲-۳-۷ صورت گیرد، حداقل گشتاور خمی بر متر طول در هنگام شکست ورقه‌ها، باید مطابق جدول ۴ باشد.

جدول ۴- حداقل گشتاور خمی

حداقل گشتاور خمی بر متر طول در هنگام شکست Nm/m		ارتفاع موج (h) mm	رده موج
ورقه‌های با طول کوچک‌تر یا مساوی 0.9m	ورقه‌های با طول بزرگ‌تر از 0.9m		
	دسته Y	دسته X	
۲۵	۳۰	۴۰	۳۰ تا ۱۵ A
۳۰	۴۰	۵۵	۴۵ تا ۲۵ B
۳۰	۴۰	۵۵	۸۰ تا ۴۰ C
۴۰	۴۵	۵۵	۱۲۰ تا ۶۰ D
-	۴۵	۵۵	۱۵۰ تا ۹۰ E

بادآوری- یک دسته خاص با نام (دسته Z) در رده A با حداقل گشتاور خمی 20 Nm/m وجود دارد.

۴-۳-۵ مقاومت در برابر ضربه

در صورت نیاز، مقاومت در برابر ضربه باید طبق استاندارد ملی بند ۱۴-۳ تعیین شود.

۴-۳ نفوذناپذیری آب

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۳-۳-۷ انجام شود، رطوبت ممکن است بر روی وجه زیرین ورقه‌ها ظاهر شود، اما این رطوبت نباید منجر به تشکیل قطره‌های آب شود.

۴-۵ الزامات دوام

۱-۴-۵ کلیات

خصوصیات مواد و ویژگی‌های مکانیکی، معمولاً برای محصولات قابل عرضه تعیین می‌شود. نتایج باید از نظر به کارگیری تولیدات پوشش‌دار یا بدون پوشش مشخص شده باشد. عملکرد پوشش در آزمون‌های تعیین شده در بندهای ۲-۴-۵ و ۳-۴-۵، نباید در ارزیابی محصول در نظر گرفته شود.

۲-۴-۵ یخ‌زدن-آب‌شدن

۱-۲-۴-۵ یخ‌زدن-آب‌شدن برای ورقه‌های شکل‌داده شده سیمان الیافی

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۱-۴-۷ انجام شود، بعد از ۱۰۰ چرخه یخ‌زدن-آب‌شدن، نسبت R_L که در بند ۷-۴-۱ تعیین شده نباید کمتر از ۷۰٪ باشد.

۲-۲-۴-۵ یخ‌زدن-آب‌شدن برای قطعات اتصال

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۳-۴-۷ انجام شود، هرگونه عیب ظاهري به وجود آمده نباید موجب تاثیرگذاری بر عملکرد آن‌ها در هنگام مصرف شود.

۳-۴-۵ گرما-بارش

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۲-۴-۷ انجام شود، بعد از ۵۰ چرخه گرما-بارش، هرگونه ترکهای قابل رویت، لایه‌لایه‌شدگی یا دیگر تخریب‌ها در ورقه، نباید موجب تاثیرگذاری بر عملکرد آن‌ها در هنگام مصرف شود.

یادآوری ۱-آب‌بندی طبق بند ۴-۳-۵ ارزیابی می‌شود.

یادآوری ۲-تابداشت و انحناداشتن به صورت چشمی ارزیابی می‌شود.

۴-۴-۵ آب گرم

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۴-۳-۷ انجام شود، بعد از ۵۶ روز غوطه‌وری ورقه‌ها در آب با دمای C_{60} نسبت R_L که در بند ۷-۴-۳-۴ تعیین شده، نباید کمتر از ۷۰٪ باشد.

۵-۴-۵ خیساندن-خشک‌کردن

هنگامی که آزمون مطابق با بند ۵-۳-۷ انجام شود، بعد از ۵۰ چرخه خیساندن-خشک‌کردن ورقه‌ها، نسبت R_L که در بند ۷-۴-۳-۵ تعیین شده، نباید کمتر از ۷۰٪ باشد.

یادآوری- مقدار ($R_L \Rightarrow 0.70$) به منظور در نظر گرفتن بارهای گرمایی رطوبتی شدید در آزمون‌های نوع بواری خیساندن- خشک کردن، آب گرم، و یخزدن- آب شدن می‌باشد. تجربه نشان داده است که محصولاتی که این الزام را برآورده می‌کنند برای کاربرد انتخابی‌شان مناسب می‌باشند.

۵-۵ خلاصه ویژگی‌ها و رده‌بندی

۱-۵-۵ خلاصه ویژگی‌ها

جدول ۵ تفاوت‌های بین ویژگی‌های پذیرش ورقه‌های کوتاه و ورقه‌های بلند را ارائه می‌کند.

جدول ۵- ویژگی‌های پذیرش

ورقه‌های کوتاه		ورقه‌های بلند						رده موج (h) mm	
گشتاور خمی در شکست Nm/m	حداقل ضخامت mm	گشتاور خمی در شکست Nm/m		بار شکست N/m		حداقل ضخامت mm			
		Y دسته	X دسته	Z دسته	W دسته				
۲۵	۳/۵	۳۰	۴۰	۱۲۵۰	۱۴۰۰	۴/۰	۳۰ تا ۱۵	A	
۳۰	۴/۰	۴۰	۵۵	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۵/۰	۴۵ تا ۲۵	B	
۳۰	۴/۰	۴۰	۵۵	۳۵۰۰	۴۲۵۰	۵/۲	۸۰ تا ۴۰	C	
۴۰	۵/۰	۴۵	۵۵	۵۵۰۰	۷۰۰۰	۵/۵	۱۲۰ تا ۶۰	D	
-	-	۴۵	۵۵	۸۵۰۰	۱۲۵۰۰	۶/۰	۱۵۰ تا ۹۰	E	

یادآوری- یک دسته خاص دیگر با نام (دسته Z) در رده A با حداقل ضخامت منفرد ۳/۵mm، حداقل بار شکست ۷۵۰N/m و حداقل گشتاور خمی ۲۰Nm/m وجود دارد.

۲-۵-۵ دسته‌بندی

۱-۲-۵-۵ ورقه‌های بلند (با طول بزرگ‌تر از ۰/۹m)

ورقه‌های بلند مطابق با معیارهای زیر، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ارتفاع اسمی رده موج‌ها A، D، C، B، E؛
- دسته بار شکست ۱، ۲، ۳؛
- دسته گشتاور خمی X، Y، Z.

مثال ۱- نشانه 2Y، یعنی ارتفاع موج‌ها بین ۲۵mm تا ۴۵mm، حداقل بار شکست ۲۰۰۰N/m و حداقل گشتاور خمی ۴۰Nm/m است.

مثال ۱- نشانه 1X، یعنی ارتفاع موج‌ها بین ۴۰mm تا ۸۰mm، حداقل بار شکست ۴۲۵۰N/m و حداقل گشتاور خمی ۵۵Nm/m است.

۲-۲-۵-۵ ورقه‌های کوتاه

ورقه‌های کوتاه براساس ارتفاع اسمی موج‌ها در رده‌های A، B، C و D دسته‌بندی می‌شوند.

۵-۵ مباحث آتش و ایمنی

۵-۶-۱ عملکرد در برابر آتش بیرونی

وقتی الزامات قانونی وجود داشته باشد، عملکرد ورقه‌ها در برابر آتش بیرونی باید مطابق بند ۷-۵-۱ اظهار شود.

۵-۶-۲ واکنش در برابر آتش

وقتی الزامات قانونی وجود داشته باشد، واکنش ورقه‌ها در برابر آتش باید مطابق بند ۷-۵-۲ اظهار شود.

۵-۶-۳ رهایش مواد خطرناک

مواد به کار رفته در محصولات نباید هیچ‌گونه تشکیل‌دهنده‌های خطرناک در مقادیری بیش از حدود مجاز مشخص شده در مقررات ملی مرتبط باشد.

یادآوری- یک پایگاه داده‌های اطلاعاتی درخصوص مقررات اروپایی مرتبط با تشکیل‌دهنده‌های خطرناک مواد ساختمانی در تارنمای <http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/> قابل دسترس است.

۷-۵ اطلاعات محصول

مشخصات اظهار شده ورقه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

- نوع محصول (مطابق با بند ۱-۵-۱)؛
- شکل ورقه؛
- ردی؛
- دسته؛
- اندازه.

تولیدکننده باید در گزارش خود موارد زیر را ارائه کند:

الف- معرفی ورقه مطابق با آنچه در بند قبلی ذکر شد؛

ب- شکل موج؛

پ- تعداد موجهای کامل؛

ت- مقادیر اسمی برای:

- گام موج؛
- ارتفاع موج؛
- ضخامت؛
- بلندی لبه‌ها، در جایی که قابل اعمال باشد؛
- طول ورقه؛
- عرض ورقه.

ث- حداقل چگالی ظاهری؛

ج- اطلاعات مربوط به حمل و نقل و نصب.

۶ ارزیابی و تصدیق پایداری عملکرد

۱-۶ کلیات

انطباق ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) سیمان الیافی و قطعات اتصال با الزامات این استاندارد و عملکردهای اظهار شده توسط تولید کننده در اظهاریه انطباق باید با هر دو مورد زیر نشان داده شود:

- تعیین نوع محصول؛
- کنترل تولید کارخانه (FPC)^۱ توسط تولید کننده مشتمل بر ارزیابی محصول.

تولید کننده باید اغلب کنترل کلی را حفظ کند و به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت برای انطباق محصول با عملکرد (های) اظهار شده اش باید دارای ابزار ضروری باشد.

۲-۶ آزمون نوع

۱-۲-۶ کلیات

آزمون‌های نوع باید روی محصولات قابل عرضه (نهایی) انجام شود. اگر چندین شکل یا اندازه از ورقه‌های هم ضخامت با روش تولید و ترکیب یکسان موجود باشد، آزمون‌های نوع تنها بر روی یک اندازه از هر ضخامت اسمی انجام شود.

تمام ویژگی‌های فهرست شده در جدول ۶، باید مورد آزمون نوع قرار گیرند، به جز دسته A1 بدون آزمون واکنش در برابر آتش و عملکرد در برابر آتش بیرونی که به نظر می‌رسد بدون نیاز به آزمون، رضایت‌بخش باشند.

آزمون خصوصیات مکانیکی معمولاً با اعمال فشار روی وجه بالایی ورقه‌ها انجام می‌شود. اگر لازم باشد که رابطه‌ای بین آزمون وجه بالایی و زیرین برقرار شود، خصوصاً در جایی که تفاوت‌های چشم‌گیری مورد انتظار باشد یا جایی که از نظر طراحی نیاز باشد، بار باید به وجه زیرین اعمال شود. نتایج حاصل از آزمون بر سطح زیرین برای دسته‌بندی نمی‌باشند.

تعیین نوع محصول باید به منظور نشان دادن انطباق با این استاندارد انجام شود. آزمون‌هایی که از قبل طبق طبق مقررات این استاندارد در کارخانه انجام شده (برای محصول یکسان، خصوصیات یکسان، روش آزمون یکسان، روش نمونه‌برداری و روش‌های ارزیابی یکسان و غیره) ممکن است، مورد قبول واقع شود. همچنین، تعیین نوع محصول باید برای پذیرش یک محصول جدید یا محصولاتی که تغییرات اساسی در فرمول یا روش تولید آن‌ها به وجود آمده است، به‌طوری که اثرات آن نتواند براساس تجربیات قبلی پیش‌بینی شود، انجام شود. وقتی تغییری در طراحی ورقه‌های سیمان الیافی، مواد خام یا تامین کننده مواد، یا فرایند ساخت به وجود آید، به‌طوری که تغییر قابل توجهی در یک یا چندین ویژگی ایجاد کند، آزمون نوع باید برای ویژگی‌های (های) مورد نظر انجام شود.

۲-۶ نمونه‌های آزمون، آزمون و معیار انطباق

تعداد نمونه‌های ورقه‌های شکل داده شده (موج‌دار) الیاف سیمانی مورد آزمون ارزیابی باید طبق جدول ۶ باشد.

جدول ۶- تعداد ورقه‌ها و قطعات اتصال و معیار پذیرش

معیار انطباق	تعداد نمونه‌ها	روش ارزیابی	الزام	ویژگی
بند ۳-۵ جدول‌های ۳ و ۴ با اعمال AQL معادل ۴٪.	حداقل ۱۰ نمونه	بند ۲-۳-۷	بند ۳-۵ (به استثنای ۳-۳-۵) (۴)	مقاومت مکانیکی (ورقه‌ها)
استاندارد بند ۱۴-۳	استاندارد بند ۱۴-۳	استاندارد بند ۱۴-۳	بند ۴-۳-۵	مقاومت در برابر ضربه
بندھای ۱-۳-۷ و ۲-۳-۵	بند ۱-۳-۷	بند ۱-۳-۷	بند ۲-۳-۵	چگالی (ورقه‌ها)
بند ۱-۵-۷	بند ۱-۵-۷	بند ۱-۵-۷	بند ۱-۶-۵	عملکرد در برابر آتش بیرونی (ورقه‌ها)
بند ۲-۵-۷	بند ۲-۵-۷	بند ۲-۵-۷	بند ۲-۶-۵	واکنش به آتش (ورقه‌ها و قطعات اتصال)
بند ۴-۳-۵	۳ ورقه آزمون	بند ۳-۳-۷	بند ۴-۳-۵	نفوذناپذیری آب (ورقه‌ها)
بندھای ۴-۲-۵ و ۳-۲-۵	حداقل ۱۰ نمونه	بند ۲-۷	بند ۲-۵	تغییرات ابعادی (ورقه‌ها و قطعات اتصال)
بند ۳-۶-۵		بند ۳-۶-۵	بند ۳-۶-۵	رهایش مواد خطرناک (ورقه‌ها و قطعات اتصال)
بندھای ۴-۴-۵ و ۴-۴-۷	۲۰ نمونه	بند ۴-۳-۷	بند ۴-۴-۵	آب گرم (ورقه‌ها)
بندھای ۴-۵-۳-۷ و ۵-۴-۵	۲۰ نمونه	بند ۵-۳-۷	بند ۵-۴-۵	خیساندن - خشک کردن (ورقه‌ها)
بندھای ۴-۱-۴-۵ و ۲-۴-۷	۲۰ نمونه	بند ۱-۴-۷	بند ۲-۴-۵	یخ زدن - آب شدن (ورقه‌ها)
بند ۲-۴-۵	۵ نمونه	بند ۳-۴-۷	بند ۲-۴-۵	یخ زدن - آب شدن (قطعات اتصال)
بندھای ۴-۲-۴-۵ و ۳-۴-۷	۱۲ نمونه یا ۹ نمونه	بند ۲-۴-۷	بند ۳-۴-۵	گرمایش - بارش (ورقه‌ها)

۶-۲-۶ گزارش‌های آزمون

نتایج تعیین نوع محصول باید در گزارش‌های آزمون مستند شود. تمامی گزارش‌های آزمون باید توسط تولیدکننده برای حداقل ۱۰ سال بعد از آخرین تاریخ تولید ورقه‌های شکل داده شده (موج داری) الیاف سیمانی و قطعات اتصال که با آن‌ها مرتبط هستند، نگهداشته شوند.

۶-۳ کنترل تولید کارخانه‌ای (FPC)

۶-۳-۱ کلیات

تولیدکننده باید یک سامانه کنترل تولید کارخانه‌ای را مستقر کرده، مستندسازی نموده و آنرا نگه دارد تا تضمین نماید که محصولات عرضه شده به بازار با عملکرد اظهار شده از ویژگی‌های اساسی مطابقت دارند. سامانه کنترل تولید کارخانه‌ای باید شامل روش‌ها، بازرگانی‌های معمول و آزمون‌ها و یا ارزیابی‌ها باشد و همچنین شامل استفاده از نتایج برای کنترل مواد خام و دیگر مواد یا ترکیبات ورودی به کارخانه، تجهیزات، فرایند تولید و محصول باشد.

تمامی اجزاء، الزامات و مقررات اضافه شده توسط تولیدکننده باید به روشنی نظاممند به صورت مكتوب در خط-مشی‌ها و روش‌های اجرایی مستند شود.

اين مستندسازی سامانه کنترل تولید کارخانه‌ای باید يك فهم عمومی از ارزیابی پایداری عملکرد را تضمین کند و رسيدن به عملکردهای مورد نیاز محصول و کارایی موثر سامانه کنترل تولید مورد بررسی را ميسر کند. بنابراین کنترل تولید کارخانه‌ای روش‌های کارکردی و تمامی معیارهای مجاز نگهداری و کنترل انطباق محصول با عملکردهای اظهار شده ویژگی‌های اساسی را شامل می‌شود.

۶-۳-۶ الزامات

۶-۳-۶ کلييات

تولیدکننده مسئول سازماندهی اجرای موثر سامانه FPC در مطابقت با محتوای اين استاندارد محصول است. وظایف و مسئولیت‌های سازمان کنترل تولید باید مستند شده و اين مستندسازی باید به روزشده نگهداشته شود.

مسئولیت، اختیارات و رابطه بین کارکنانی که مدیریت، اجرا و بررسی کار موثر بر پایداری محصول را انجام می‌دهند باید تعریف شده باشد. این امر به طور ویژه برای کارکنانی که اقدامات اولیه به منظور جلوگیری از محصول ناپایدار از جمله رخدادها، اقدامات در حالت ناپایداری‌ها و برای شناسایی و ثبت مشکلات پایداری محصول را انجام می‌دهند مورد نیاز است.

کارکنانی که کار موثر بر پایداری عملکرد محصول را انجام می‌دهند باید بر مبنای تحصیلات، آموزش مهارت-ها و تجربه مناسب برای آن سوابق باید نگهداشته شود.

در هر کارخانه ممکن است تولیدکننده این اقدامات را به يك فرد دارای اختیارات ضروری برای موارد زیر محول کند:

- شناسایی روش‌های اجرایی برای نشان دادن پایداری عملکرد محصول در مراحل مقتضی؛
- شناسایی و ثبت هرگونه موردی از عدم پایداری؛
- شناسایی روش‌های اجرایی به منظور اصلاح موارد عدم پایداری.

تولیدکننده باید مستنداتی را به منظور تعیین کنترل تولید کارخانه‌ای طراحی و آن را روزآمد نگهدارد. توصیه می‌شود مستندات و روش‌های اجرایی تولیدکننده برای محصول و فرایند تولید مناسب باشد. توصیه می‌شود سامانه FPC به يك سطح مناسبی از اطمینان در پایداری عملکرد محصول برسد. اين سامانه شامل:
الف- تهیه روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مستند مرتبط با فعالیت‌های کنترل تولید کارخانه‌ای مطابق با الزامات مشخصات فنی مورد استناد؛

ب- اجرای موثر اين روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها؛
پ- ثبت اين اقدامات و نتایج آن‌ها؛

ت- استفاده از اين نتایج برای اصلاح هرگونه انحراف، برطرف کردن اثرات چنین انحرافاتی، رسیدگی به هرگونه نتیجه‌ای از عدم انطباق، در صورت ضرورت، بازنگری در FPC به منظور برطرف نمودن علت عدم پایداری عملکرد.

یادآوری- تولیدکنندگان دارای یک سامانه FPC ، که منطبق بر استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و مشتمل بر مقررات این استاندارد باشند، به عنوان برآورده کننده الزامات مقررات FPC درنظر گرفته می‌شوند.

۶-۳-۲-۲-۲ تجهیزات

۶-۳-۲-۲-۱ آزمون

تمامی تجهیزات توزین، اندازه‌گیری و آزمون باید واسنجی شده و با توجه به روش‌های مستند به طور دوره‌ای بازرگانی شوند.

۶-۳-۲-۲-۳ تولید

تمام تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید باید به منظور اطمینان از کاربرد، شکستگی، یا نواقصی که در فرایند تولید ناسازگاری ایجاد نمی‌کنند، به طور منظم بازرگانی و نگهداری شوند. بازرگانی‌ها و نگهداری باید انجام و بر اساس روش‌های اجرایی مکتوب تولیدکننده ثبت شوند و سوابق برای دوره تعیین شده در روش‌های اجرایی FPC تولیدکننده نگهداری شوند.

۶-۳-۲-۳ مواد خام و ترکیبات

مشخصات تمام مواد خام ورودی به کارخانه و ترکیبات باید همانند الگوی بازرگانی برای تضمین انتظام، مستندسازی شوند. در حالت استفاده از ترکیبات بسته‌ای(آماده)، پایداری سامانه عملکرد آن ترکیب باید همان باشد که در مشخصه فنی هماهنگ شده برای آن ترکیب آورده شده است.

۶-۳-۴ ردیابی و نشانه‌گذاری

ورقهای شکل‌داده شده (موج‌دار) الیاف سیمانی و قطعات اتصال آن‌ها باید قابل شناسایی و ردیابی تا تولید اصلی‌شان باشند. تولیدکننده باید روش‌هایی را برای تضمین این که فرایندهای مرتبط با کدهای ردیابی و یا نشانه‌گذاری به طور منظم بازرگانی شوند مکتوب نموده باشد.

۶-۳-۵ کنترل‌های حین فرایند تولید

تولیدکننده باید تولید را تحت شرایط کنترل شده طراحی و ایجاد نماید.

۶-۳-۶ آزمون و ارزیابی محصول

تولیدکننده باید روش‌هایی را اتخاذ کند که حفظ مقادیر بیان شده مشخصه‌های اظهار شده برای همه خصوصیات ورقه‌ها را تضمین نماید. این مشخصه‌ها و ابزار کنترل برای ورقه‌های شکل‌داده شده (موج‌دار) الیاف سیمانی و قطعات اتصال آن‌ها با جزئیات در جدول ۷ آورده شده است.

ویژگی آزمون‌های پذیرش برای محصول قابل عرضه اعمال می‌شود، اما ممکن است بر مرحله قبل از تولید نهایی نیز اعمال شود.

نمونه‌برداری از آزمون تولید پیوسته:

- بر مبنای ورقه قبل از اعمال پوشش،
- در شرایطی غیر از جدول ۸،

در صورتی مورد قبول است که به صورت آماری انتظام با الزامات داده شده در جدول‌های ۲، ۳ و ۴ را تضمین نماید (پیوست پ).

آزمون‌های پذیرش می‌توانند برای تایید این که یک بهر از ورقه‌های شکل‌داده شده (موج‌دار) الیاف سیمانی یا قطعات اتصال با این استاندارد انطباق دارند به کار برد شوند. یعنی در پیوستگی با آزمون‌های نوع یا برای بازررسی تحويل می‌توانند انجام شوند.
این آزمون‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:

- اندازه‌گیری ابعاد: طول، عرض و ضخامت (طبق روش‌های مشخص شده در بند ۷-۲)؛
- اندازه‌گیری چگالی ظاهری (فقط برای ورقه‌ها، طبق روش مشخص شده در بند ۱-۳-۷)؛
- اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی: مقاومت خمشی و بار شکست (فقط برای ورقه‌ها، طبق روش مشخص شده در بند ۳-۷)؛

هر حد از ویژگی برای مشخصه‌های داده شده در جدول ۷، باید با سطح کیفی AQL معادل ۴ درصد باشد. الگوهای نمونه‌برداری ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۶۵-۱ و استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۹۶-۱ با یک AQL معادل ۴ درصد و به ترتیب سطح بازررسی S_1 و S_3 تضمین می‌نماید که برای بهره‌های بزرگ تقریباً ۹۵٪ از قطعات این الزامات را برآورده می‌سازند.

۷-۳-۶ محصولات نامنطبق

تولیدکننده باید روش‌هایی مكتوب داشته باشد که مشخص نماید با محصولات نامنطبق چه رفتاری شود. هرگونه چنین واقعه‌ای باید به صورتی که آن‌ها رخ داده‌اند ثبت شود و این سوابق باید برای دوره مشخص شده در روش‌های مكتوب تولیدکننده نگهداشته شود.

جایی که محصول معیار پذیرش را برآورده نکند، مقرراتی برای محصولات نامنطبق باید اعمال شود، اقدام(ات) اصلاحی ضروری باید بی‌درنگ انجام شده و محصولات یا بهره‌های نامنطبق باید جدا شده و به طور صحیح نشان‌گذاری شوند.

همین که عیب برطرف شد، آزمون یا تصدیق مورد درخواست باید تکرار شود. نتایج کنترل‌ها و آزمون‌ها باید به طور صحیح ثبت شوند. شرح محصول، تاریخ تولید، روش آزمون مورد پذیرش، نتایج آزمون و معیار پذیرش باید در سوابق با امضای فرد مسئول کنترل/آزمون ثبت شود. با توجه به هرگونه کنترلی که الزامات این استاندارد را برآورده نمی‌کند، معیارهای اصلاحی اتخاذ شده برای برطرف کردن این وضعیت (برای مثال آزمون بیشتر انجام شده، اصلاح فرایند تولید، صرفنظر کردن، بازیافت یا اصلاح محصول) باید در سوابق مشخص شود.

۸-۳-۶ اقدام اصلاحی

تولیدکننده باید روش‌های مستند داشته باشد که علت عدم انطباق‌ها را به منظور جلوگیری از بازگشت آن‌ها برطرف کند.

۹-۲-۳-۶ جابه‌جایی، ذخیره‌سازی و بسته‌بندی

تولیدکننده باید روش‌هایی برای شیوه‌های جابه‌جایی محصول داشته باشد و باید محل‌های مناسبی برای ذخیره‌سازی آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب یا صدمه فراهم کند.

۳-۶ الزامات ویژه محصول

سامانه FPC باید طبق این استاندارد بوده و تضمین نماید که محصولات عرضه شده به بازار با عملکرد اظهار شده منطبق است.

سامانه FPC باید شامل یک FPC ویژه محصول، که روش‌هایی را برای نشان دادن انطباق محصول در مرحله مقتضی یعنی موارد زیر را مشخص می‌کند، باشد.

الف- کنترل‌ها و آزمون‌های انجام شدنی قبل از یا حین تولید طبق تواتر طراحی شده در برنامه آزمون FPC و یا

ب- بررسی‌ها و آزمون‌های انجام شدنی بر روی محصولات نهایی طبق تواتر طراحی شده در برنامه آزمون FPC

تولیدکننده باید سوابقی را که ارائه دهنده شواهدی مبنی بر این که تولید تحت نمونه‌برداری و آزمون است ایجاد و نگه‌داری نماید. این سوابق باید به‌طور واضح نشان دهد که تولید معیار پذیرش مشخص شده را برآورده کرده و حداقل برای مدت سه سال در دسترس باشد.

۴-۳ بازرسی اولیه از کارخانه و از FPC

بازرسی اولیه از کارخانه و از FPC باید هنگامی که فرایند تولید تمام شده و در حین عملیات انجام شود. مستندات کارخانه و FPC باید به منظور تصدیق این که الزامات ۲-۳-۶ و ۳-۳-۶ برآورده شده‌اند ارزیابی شوند.

در حین بازرسی موارد زیر باید تصدیق شود:

الف- تمامی منابع ضروری برای دستیابی به مشخصه‌های محصول مشتمل بر این استاندارد در محل موجود و به‌طور صحیح اجرا می‌شوند،

۹

ب- روش‌های FPC در عمل مطابق با مستندات FPC پیروی می‌شوند،

۹

پ- محصول با نمونه‌های نوع محصول که با عملکرد براساس اظهار انطباق محصول منطبق می‌باشد، تصدیق شده است.

تمام محل‌هایی که مجموعه نهایی یا حداقل آزمون نهایی محصول مرتبط انجام می‌شود، باید به منظور تصدیق این که شرایط بالا (الف تا پ) در محل موجود و اجرا می‌شوند تصدیق شود. اگر سامانه FPC بیش از یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید را پوشش دهد و هنگام ارزیابی یک محصول خط تولید یا فرایند تولید تصدیق کند که الزامات عمومی برآورده شده‌اند، هنگام ارزیابی FPC برای محصول، خط تولید یا فرایند تولید دیگر، نیاز نیست که ارزیابی الزامات عمومی تکرار شود.

تمام ارزیابی‌ها و نتایج آن‌ها باید در گزارش بازرسی اولیه مستند شود.

۵-۳-۶ نظارت مداوم FPC

نظارت بر FPC باید حداقل یکبار در سال انجام شود. نظارت بر FPC باید مشتمل بر بازنگری طرح(های FPC و فرایند(های) تولید برای هر محصول به منظور تعیین هر تغییر ایجاد شده از زمان آخرین ارزیابی یا نظارت باشد. اهمیت هر تغییری باید ارزیابی شود.

بررسی ها باید به منظور تضمین این که طرح های آزمون هنوز به طور صحیح اجرا می شوند و این که وسیله تولید هنوز به طور صحیح نگهداری شده و در بازه های زمانی مشخص واسنجی می شود انجام شوند.

سوابق آزمون ها و اندازه گیری انجام شده حین فرایند تولید و محصولات نهایی، باید برای اطمینان از این که این مقادیر به دست آمده هنوز با آن مقادیر برای نمونه های ثبت شده برای تعیین نوع محصول متناظر بوده و این که اقدامات اصلاحی برای محصولات نامنطبق انجام شده است بازنگری شود.

۶-۳-۶ روش اصلاحات

اگر اصلاحاتی بر روی محصول، فرایند تولید یا سامانه FPC انجام می شود که می تواند بر هر مشخصه اظهار شده از محصول طبق این استاندارد اثرگذار باشد، تمامی مشخصه هایی که تولید کننده اظهار می کند و ممکن است تحت تاثیر اصلاح واقع شود، باید در معرض تعیین نوع محصول طبق آنچه در بند ۱-۲-۶ شرح داده شده قرار گیرد.

در جای مرتبط، یک ارزیابی مجدد از کارخانه و از سامانه FPC باید برای آن جنبه هایی که تحت تاثیر اصلاح واقع می شوند، اجرا شود.

تمامی ارزیابی ها و نتایج آن ها باید در یک گزارش مستند شود.

۴-۶ بازرگانی یک محموله از محصولات نهایی

بازرسی یک محموله از محصولات نهایی از الزامات این استاندارد نیست، اما اگر در حالات خاص درخواست شود، می تواند با توجه به پیوست ب، استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۶۵ و استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۹۶ اجرا شود.

جدول ۷ - حداقل الگوهای نمونه برداری

استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۶۵-۱ بازرسی وصفی دو بار نمونه برداری معادل AQL ۴٪ سطح S ₁	گام ارتفاع موج ها ضخامت ارتفاع لبه (جایی که کاربرد دارد) طول عرض	ورقه های شکل داده شده
استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۴۹۶-۱ بازرسی متغیرها؛ روش S یا S ₅ معادل AQL ۴٪ سطح S ₃	چگالی ظاهری بار شکست گشتاور خمی	
همان ویژگی های ابعادی ورقه های سیمان الیافی	طول عرض ضخامت	قطعات اتصال

۷ روش‌های آزمون

۱-۷ کلیات

این بخش از استاندارد شامل هر دو آزمون نوع و پذیرش با ذکر جزئیات است.

۲-۷ آزمون‌های ابعادی

۱-۲-۷ آزمون‌های ابعادی برای ورقه‌ها

۱-۱-۲-۷ اندازه‌گیری گام و ارتفاع موج‌ها

۱-۱-۲-۷ تهیه آزمونه

آزمونه باید یک ورقه قابل عرضه با ابعاد کامل بدون آمایش (که تحت شرایط کاری قرار نگرفته)، باشد.

۲-۱-۲-۷ وسایل

۱-۲-۱-۲-۷ سطحی صاف با ابعاد مناسب با ابعاد ورقه‌ها.

۲-۱-۲-۱-۲-۷ میله‌های استوانه‌ای شکل و فلزی به طول ۲۰۰ mm که در سر آن‌ها یک مخروط در مرکز میله قرار داده شده است. قطر میله‌ها باید به اندازه کافی بزرگ باشد که با پهلوهای موج‌ها در تماس باشد.

۳-۲-۱-۲-۷ یک ضخامت‌سنج با سر نیم‌کروی و با درستی ۰/۱ mm

۴-۲-۱-۲-۷ خطکش فلزی با درستی ۰/۵ mm

۵-۲-۱-۲-۷ کولیس عمق‌سنج، با درستی ۰/۱ mm

۳-۱-۱-۲-۷ روش اجرای آزمون

۱-۱-۲-۷ اندازه‌گیری گام (a)

ورقه‌ها را به صورت افقی بر روی سطح صاف قرار دهید (شکل الف ۸ را ببینید)، اطمینان حاصل کنید که گودی هر موج با آن سطح در تماس باشد.

در یک انتهای ورقه، میله‌های استوانه‌ای را در گودی موج‌ها بخوابانید، به صورتی که نوک مخروطی شکل کمی از انتهای ورقه بیرون باشد (شکل‌های الف ۴ و الف ۵ را ببینید).

با خطکش، فاصله بین نوک مخروط‌های مجاور را تا نزدیک‌ترین ۰/۵ mm اندازه‌گیری کنید.

از هر روش دیگر اندازه‌گیری با درستی یکسان، نیز می‌توان استفاده کرد.

۲-۱-۱-۲-۷ اندازه‌گیری ارتفاع موج (h)

ورقه‌ها را به صورت افقی روی سطح صاف قرار دهید (شکل الف ۸ را ببینید)، اطمینان حاصل کنید که گودی هر موج با آن سطح در تماس باشد.

سه موج کامل یا تمام موج‌های کامل را (اگر کمتر از سه موج هستند) انتخاب کنید و روی هر موج انتخاب شده به ترتیب سه اندازه‌گیری مجزا با کولیس عمق‌سنج تا نزدیک‌ترین ۰/۱ mm انجام دهید (شکل‌های الف ۶ و الف ۷ را ببینید).

از هر روش دیگر اندازه‌گیری با درستی یکسان، نیز می‌توان استفاده کرد.

۷-۲-۱-۴-۱-۱-۲-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

۷-۲-۱-۴-۱-۱-۲-۷ ۱-گام (a)

تمامی مقادیر اندازه‌گیری شده گام باید با بند ۵-۴-۲-۵-۱-الف مطابقت داشته باشد.

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ ارتفاع موج‌ها (h)

نتایجی که از میانگین سه اندازه‌گیری روی هر موج به‌دست آمده، باید با بند ۵-۴-۲-۵-۱-ب مطابقت داشته باشد.

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ اندازه‌گیری طول و عرض

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ تهیه آزمونه

آزمونه باید یک ورقه قابل عرضه با ابعاد کامل بدون آمایش (که تحت شرایط کاری قرار نگرفته)، باشد.

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ وسایل

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ صفحه تخت با ابعاد مناسب با ابعاد ورقه.

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ خطکش فلزی مدرج (تا ۱mm).

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ دو عدد بست قائم مدرج (یا یک کولیس با فاصله دهانه زیاد).

۷-۲-۱-۴-۳-۱-۲-۷ روش اجرای آزمون

ورقه‌ها را به‌صورت افقی روی سطح صاف قرار دهید (شکل الف ۸ را ببینید)، اطمینان حاصل کنید که گودی هر موج با آن سطح در تماس باشد.

برای اندازه‌گیری طول، سه اندازه‌گیری، یکی در وسط و دو بار دیگر تقریبا در فاصله ۵۰mm از هر انتهای ورقه انجام دهید.

برای اندازه‌گیری عرض ورقه‌هایی که طول بیش از ۰,۹m دارند، سه اندازه‌گیری، یکی در وسط و دو تای دیگر در فاصله تقریبا ۵۰mm از هر انتهای ورقه یا در صورت نیاز، در فاصله‌های بیشتر (برای اجتناب از لبه‌های فارسی بر شده)، انجام دهید. برای ورقه‌هایی که طول اسمی برابر با یا کمتر از ۰,۹m دارند، دو اندازه‌گیری در فاصله‌های تقریبی ۵۰mm از هر انتهای انجام دهید.

۷-۲-۱-۴-۱-۲-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

هر اندازه‌گیری را تا نزدیکترین ۱mm انجام دهید. میانگین طول و عرض را محاسبه کنید که باید با بندۀای ۵-۴-۲-۵-۱-پ و ۵-۴-۲-۵-۱-ت مطابق باشد.

۷-۲-۱-۴-۳-۱-۲-۷ اندازه‌گیری ضخامت

۷-۲-۱-۴-۳-۱-۲-۷ ۱-آزمونه

آزمونه باید یک ورقه قابل عرضه با ابعاد کامل بدون آمایش (که تحت شرایط کاری قرار نگرفته)، باشد.

۲-۳-۱-۲-۷ وسایل

یک ضخامت سنج با درستی $0,05\text{mm}$ همراه با صفحات نیمه استوانه ای (شکل الف ۹) با شعاع 2mm و طول 10mm .

۲-۳-۱-۲-۷ روش اجرای آزمون

شش اندازه گیری تا نزدیک ترین 1mm از فاصله تقریبی 15mm از انتهای هر ورقه به صورت زیر انجام دهید:

- برای ورقه های نشان داده شده در شکل الف ۲، اندازه گیری ها را در 3 گودی و $3\text{ تاج موج همان گونه}$ که در شکل الف ۶ نشان داده شده است انجام دهید.
- برای ورقه های نشان داده شده در شکل الف ۳، اندازه گیری ها را در 3 تاج موج و $3\text{ دیواره جانبی موج، همان گونه}$ که در شکل الف ۷ نشان داده شده است انجام دهید.

۲-۳-۱-۴-۲-۷ بیان نتایج و تفسیر آنها

هر اندازه گیری منفرد باید مطابق با حداقل ضخامت مناسب مشخص شده در جدول ۲ (بند ۳-۲-۵) باشد و میانگین شش اندازه گیری به دست آمده روی یک ورقه باید با بند ۴-۲-۵-۱-۴-۲-۷ مطابقت داشته باشد.

۲-۱-۴-۲-۷ اندازه گیری گونیا بودن

۱-۴-۲-۷ تهیه آزمونه

آزمونه باید یک ورقه قابل عرضه با ابعاد کامل بدون آمایش (که تحت شرایط کاری قرار نگرفته)، باشد.

۲-۴-۱-۲-۷ وسایل

۱-۲-۴-۱-۲-۷ سطح تخت با ابعاد مناسب با ابعاد ورقه.

۲-۲-۴-۱-۲-۷ خط کش فلزی با درستی $0,5\text{mm}$.

۲-۲-۴-۱-۲-۷ قاب مستطیلی که دارای دو ضلع مقابله هم موج دار و دو ضلع مقابله دیگر صاف و یا وسیله مناسب دیگری که بتواند چهار گوش بودن انتهای را با در نظر گرفتن موج ها و درستی 1mm اندازه گیری کند.

۲-۳-۴-۱-۲-۷ روش اجرای آزمون

عدم گونیا بودن را مطابق شکل الف ۱۰ اندازه گیری کنید.

۲-۴-۱-۲-۷ بیان نتایج و تفسیر آنها

عدم گونیا بودن باید مطابق با بند ۴-۲-۵-۱-۴-۲-۷ ج باشد.

۲-۱-۵-۲-۷ اندازه گیری ارتفاع لبه ها

۱-۵-۱-۲-۷ تهیه آزمونه

آزمونه باید یک ورقه کامل تولید شده که تحت شرایط کاری قرار نگرفته است (بدون تثبیت شرایط)، باشد.

۲-۵-۱-۲-۷ وسایل

۱-۲-۵-۱-۲-۷ سطح تخت با ابعاد متناسب با ابعاد ورقه.

۲-۲-۵-۱-۲-۷ وسیله اندازه‌گیری برای ارتفاع موج بالارونده (h_{om}).

۳-۲-۵-۱-۲-۷ وسیله اندازه‌گیری برای ارتفاع موج پایین‌رونده (h_{od}).

۳-۵-۱-۲-۷ روش اجرای آزمون

ارتفاع هر دو لبه را مطابق شکل الف ۱۱ به وسیله تجهیزات فوق و با درستی ۱mm اندازه‌گیری کنید.

۴-۵-۱-۲-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

در هر نقطه از لبه ورقه‌ها (به جز در گوشه‌های فارسی‌بر شده)، نتیجه باید مطابق با بند ۴-۲-۵-۱-۴-۷ باشد.

۲-۲-۷ آزمون‌های ابعادی قطعات اتصال

۱-۲-۲-۷ کلیات

آزمونه باید یک قطعه اتصال کامل باشد. وسایل همان وسایل لازم برای آزمون ورقه‌ها هستند.

۲-۲-۲-۷ اندازه‌گیری طول و عرض

برای هر بعد، دو اندازه‌گیری (یکی در هر انتهای) انجام دهید. هر اندازه‌گیری را تا نزدیک‌ترین ۱mm بخوانید. میانگین هر بعد را محاسبه کنید که باید با بند ۴-۲-۵-۱-۴-۷-الف مطابقت کند.

۲-۲-۳-۷ اندازه‌گیری ضخامت

اندازه‌گیری‌ها باید براساس موارد زیر انجام شود:

- در قسمت‌های موج‌دار، روی سه تاج موج و سه گودی موج در فاصله تقریبی ۱۵mm از هر لبه.

- در قسمت‌های تخت، روی دو نقطه مشخص شده با فاصله تقریب ۱۵mm از هر لبه.

میانگین شش اندازه‌گیری انجام شده روی قسمت موج‌دار و دو اندازه‌گیری انجام شده روی قسمت تخت را محاسبه کنید. این دو میانگین باید با بند ۴-۲-۵-۱-۴-۷-ب مطابقت داشته باشند.

۳-۷ آزمون‌های ویژگی‌ها و عملکرد فیزیکی

۱-۳-۷ چگالی ظاهری

۱-۱-۳-۷ تهیه آزمونه

باید از یک موج کامل ورقه، آزمونه‌ای با اندازه حداقل ۴۰mm طول و عرض بریده شود.

۲-۱-۳-۷ وسایل

۱-۲-۱-۳-۷ یک گرمخانه تهویه‌دار که قابلیت نگهداری دمای 100°C تا 105°C هنگامی که با آزمونه‌ها پر شده است، را داشته باشد.

۲-۱-۳-۷ ترازویی با درستی تا ۱٪ درصد جرم آزمونه، مجهز به ابزار مناسب برای تعیین جرم آزمونه در حالت غوطه‌وری و غیر غوطه‌وری.

۳-۱-۳-۷ روش اجرای آزمون

حجم آزمونه، V ، را با غوطه‌وری آن در آب و یا روش دیگری که درستی برابر دارد، اندازه‌گیری کنید. در روش غوطه‌وری در آب، آزمونه باید قبلاً در آب اشبع شده باشد.

جرم آزمونه، m ، را پس از ۲۴ ساعت خشک کردن در گرمخانه تهويه‌دار در دمای 100°C تا 105°C تعیین کنید.

۴-۱-۳-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

چگالی ظاهری، d ، را با فرمول (۱) به دست آورید:

$$d = \frac{m}{V} \quad (1)$$

که در آن:

d چگالی ظاهری ورقه، بر حسب g/cm^3 ؛

m جرم آزمونه پس از خشک کردن، بر حسب g ؛

V حجم آزمونه، بر حسب cm^3 است.

نتیجه باید با بند ۲-۳-۵ منطبق باشد.

۲-۳-۷ ویژگی‌های مکانیکی

۱-۲-۳-۷ بار شکست و خیز

۱-۱-۲-۳-۷ تهیه آزمونه

آزمونه باید یک ورقه کامل یا یک ورقه‌ای که در جهت طول برش خورده و با حداقل طول $1/20\text{ m}$ باشد. آزمون باید بعد از آمایش آزمونه در شرایط تر، انجام شود، مگر برای اهداف کنترل کیفیت، که آزمون می‌تواند به صورت خشک انجام شود که در این صورت به لحاظ آماری (پیوست ب) باید از برآورده شدن الزامات آزمون در شرایط تر طبق جدول ۳ اطمینان حاصل شود. آزمونه‌ها باید مطابق با جدول ۸ آمایش (ثبتیت شرایط) شده باشند.

جدول ۸ - آمایش (ثبتیت شرایط)

آزمون	روش آمایش (ثبتیت شرایط)
آزمون پذیرش در شرایط تر	۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب
آزمون پذیرش در شرایط خشک	(7 ± 1) روز در شرایط محیطی آزمایشگاه
آزمون نوع	قبل از آزمون خمی (۷±۱) روز در شرایط محیطی آزمایشگاه و در ادامه ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب

۲-۱-۲-۳-۷ وسائل

۱-۲-۳-۷ دستگاه آزمون خمی با آهنگ ثابت خیز در حین اعمال بار (جایی که این امکان در دسترس نمی‌باشد، یک آهنگ ثابت اعمال بار قابل پذیرش است) و با یک خطای درستی و تکرار پذیری کمتر یا معادل ۳ درصد (شکل الف ۱۲ را ببینید)، این دستگاه حاوی موارد زیر است:

- دو تکیه‌گاه موازی (یکی ثابت) که بر سطح افقی یکسان قرار گرفته و از عرض آزمونه بلندتر باشد.
سطح بالایی هر تکیه‌گاه باید تخت و عرض آن ۵۰ mm باشد، فاصله بین تکیه‌گاهها باید در دهانه خالص ۱۱۰ m تنظیم شود.

- یک تیر بارگذاری با عرض ۲۳۰ mm با همان طول تکیه‌گاهها، که موازی و با فاصله مساوی از آن‌ها قرار گرفته است. این تیر باید با یک اتصال مفصلی به دستگاه اعمال نیرو متصل شود.
- سه نوار باریک نمدی یا مواد نرم دیگر با ضخامت ۱۰ mm.

۳-۱-۲-۳ روش اجرای آزمون

برای ورقه‌هایی که ارتفاع موج آن‌ها بیشتر از ۸۰ mm است، دهانه خالص باید حداقل ۱۵ برابر ارتفاع موج باشد.

برای ورقه‌های کوتاه‌تر از فاصله ۱/۲ m، دهانه خالص باید حداقل ۷۰۰ mm یا ۱۲ برابر ارتفاع موج، هر کدام که بزرگ‌تر است، کاهش پیدا کند و در این حالت عرض تیر بارگذاری به نسبت این دهانه خالص، به ۱۱۰ m کاهش یابد.

آزمونه را طوری که عمود بر جهت موج باشد، روی تکیه‌گاه قرار دهید (وجه بالایی آزمونه تحت فشار است)، سپس نوار نمدی یا ماده نرم را در مرکز دهانه تیر بارگذاری روی ورقه قرار داده، بارگذاری را به صورت یکنواخت انجام دهید.

اختلاف بین خیز در مرکز دهانه هنگام وارد آمدن بار را در ۲۰ درصد و ۷۰ درصد بار مخصوص آن دسته، بر حسب mm اندازه‌گیری کنید.

آهنگ بارگذاری باید چنان باشد که شکست بین ۱۰ s تا ۴۵ s بعد از شروع اعمال بار اتفاق بیفتد.
بار شکست را در لحظه گسیختگی با نام F ثبت کنید.

۴-۱-۲-۳ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

بار شکست را با توجه به عرض b از فرمول (۲) به دست آورید.

$$F_S = \frac{F}{b} \times 10^3 \quad (2)$$

هنگامی که دهانه ls غیر از ۱۱۰ mm استفاده می‌شود، بار شکست برای مقایسه با داده‌های جدول ۳ در بند ۳-۳-۱ با فرمول (۳) محاسبه می‌شود:

$$F_S = \frac{F}{b} \times \frac{L_s}{1100} \times 10^3 \quad (3)$$

که در آن‌ها:

Fs بار در لحظه گسیختگی بر متر عرض، بر حسب N/m

F بار در لحظه گسیختگی، بر حسب N

b عرض آزمونه، بر حسب mm

ls دهانه خالص بین تکیه‌گاهها، بر حسب mm است.

برای آزمون در شرایط تر، نتایج آزمون باید با ویژگی مناسب ارائه شده در جدول ۳ (بند ۳-۵-۱) برای بار شکست و بند ۳-۵-۲ برای خیز مطابقت کند.

برای آزمون در شرایط خشک، به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

- مقادیر متناظر y_0 مربوط به شرایط تر را با استفاده از روش ذکر شده در پیوست پ که y_0 باید با

جدول ۳ انطباق داشته باشد (بند ۳-۵-۱) محاسبه کنید، یا

- مقدار تجدیدنظر شده مناسب برای ویژگی‌ها x_{std} را با استفاده از روش ارائه شده در پیوست پ که در آن نتایج شرایط خشک باید مطابق با مقدار تجدیدنظر شده باشد، محاسبه کنید.

۲-۲-۳-۷ گشتاور خمی

۱-۲-۳-۷ تهیه آزمونه

آزمونه با طول حداقل $3m^0$ باید از یک ورقه کامل، در صورت امکان با صرفنظر کردن از موج‌های لبه، بریده شود.

آزمونهای از ورقه‌های با ضخامت ثابت همان‌گونه که در شکل الف ۲ نشان داده شده است، بهتر است دارای یک تاج در نقطه مرکز و یک گام کامل از طرفین تاج به علاوه یک همپوشانی روی تکیه‌گاه‌ها تا حداکثر نیمی از یک گام در هر طرف باشد (شکل الف ۱۳). اگر پهنه‌ای ورقه این اجازه را نمی‌دهد، پهنه‌ای ورقه را به نصف گام از طرفین تاج مرکزی به علاوه یک همپوشانی تعیین شده کاهش دهید (شکل الف ۱۴).

توصیه می‌شود که برای ورقه‌های با ضخامت متغیر، همان‌گونه که در شکل الف ۳ نشان داده شده، یک گودی در نقطه مرکز (یعنی بار خمی روی دو تاج وارد شود) و یک و نیم گام به علاوه یک همپوشانی روی تکیه‌گاه‌ها تا حداکثر نیمی از یک گام در هر طرف، در نظر گرفته شود (شکل الف ۱۵).

آزمون باید بعد از آمایش آزمونه در شرایط تر، انجام شود، مگر برای اهداف کنترل کیفیت، که آزمون می‌تواند به صورت خشک انجام شود که در این صورت به لحاظ آماری (پیوست پ) باید از برآورده شدن الزامات آزمون در شرایط تر طبق جدول ۴ اطمینان حاصل شود.

آزمونهای باید مطابق با جدول ۸ آمایش (ثبتیت شرایط) شده باشند.

۲-۲-۳-۷ وسایل

۱-۲-۲-۲-۳-۷ دستگاه آزمون خمی که به آهنگ ثابتی از خیز آزمونه برسد (یا جایی که این امکان میسر نیست یک آهنگ ثابت بارگذاری نیز قابل قبول است) و با خطای درستی و خطای تکرارپذیری کمتر از یا برابر با ۳ درصد، که این دستگاه شامل موارد زیر می‌باشد:

- دو تکیه‌گاه موازی (یکی ثابت) که بر روی سطح افقی یکسان و بلندتر از عرض آزمونه تنظیم شده-

اند. سطح رویه هر تکیه‌گاه باید گرد شده باشد (شعاع $3mm$ تا $25mm$).

- یک میله بارگذاری برای آزمونهای همان‌طور که شکل‌های الف ۱۳ و الف ۱۴ نشان داده شده و یا یک

تیر صلب با عرض متناسب با نوع آزمونهای همانند آنچه در شکل الف ۱۵ نشان داده شده است که

طول آن بلندتر از طول آزمونه، موازی با تکیه‌گاه‌ها و در فاصله یکسان از هر کدام آن‌ها قرار دارد.

- یک نوار باریک نمدی یا مواد نرم با ضخامت تقریبا $10mm$ ، بلندتر از طول آزمونه و عریض‌تر از میله

بارگذاری یا تیر صلب.

۳-۲-۳-۷ روش اجرای آزمون

آزمونهای را روی تکیه‌گاهها قرار دهید (به‌طوری که سطح رویه تحت فشار باشد) و پس از قرار دادن نوارهای بارگذاری نمدی یا مواد نرم (شکل‌های الف ۱۳ تا الف ۱۵) بار را در وسط و بالای یک موج با استفاده از میله بارگذاری یا با استفاده از یک تیر صلب، با توجه به نوع آزمونه، وارد کنید.

آهنگ بارگذاری باید طوری باشد که شکست بین 10^8 تا 30^8 بعد از شروع اعمال بار اتفاق افتد.
بار در لحظه گسیختگی را تحت عنوان F ثبت کنید.

۴-۲-۳-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

گشتاور خمی در نقطه گسیختگی را با فرمول (۴) یا (۵) محاسبه کنید:

- برای ورقه‌های با ضخامت ثابت (شکل الف ۲):

$$M = \frac{Fl_s}{4b} \quad (4)$$

- برای ورقه‌های با ضخامت متغیر (شکل الف ۳):

$$M = \frac{Fl_s}{6b} \quad (5)$$

که در آن‌ها:

M گشتاور خمی در نقطه گسیختگی بر متر طول حاصل از آزمون گشتاور خمی، بر حسب Nm/m
F بار در نقطه گسیختگی، بر حسب N
l_s دهانه بین تکیه‌گاهها، بر حسب mm
b طول آزمون، بر حسب mm است.

برای آزمونهایی که در شرایط تر آزمون می‌شوند، نتایج باید مطابق بند ۳-۳-۵ باشند.

برای آزمون در شرایط خشک، به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

- مقادیر متناظر y₀ مربوط به شرایط تر را با استفاده از روش ذکر شده در پیوست پ که y₀ باید با جدول ۴ انطباق داشته باشد (بند ۳-۳-۵) محاسبه کنید، یا

- مقدار تجدیدنظر شده مناسب برای ویژگی‌ها x_{std} را با استفاده از روش ارائه شده در پیوست پ که در آن نتایج شرایط خشک باید مطابق با مقدار تجدیدنظر شده باشد، محاسبه کنید.

۳-۳-۷ نفوذناپذیری آب

۱-۳-۳-۷ تهیه آزمونه

آزمون باید بر روی ۳ ورقه کامل و آماده عرضه، یا روی ورقه‌های برش خورده با حداقل طول $1/2m$ انجام شود.

ورقه‌ها باید قبل از آزمون برای ۷ روز در شرایط محیطی آزمایشگاهی نگهداشته شوند.

۲-۳-۳-۷ وسایل

۱-۲-۳-۷ یک قاب ساخته شده همان‌طور که در شکل الف ۱۶ نشان داده شده است.

عرض قاب به شکل ورقه‌ها وابسته است و باید تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر از $5m$ باشد. طول قاب باید بین $1m$ تا $5m$ باشد.

۳-۳-۷ روش اجرای آزمون

قاب را روی سطح بالایی ورقه بچسبانید، به‌طوری‌که کاملاً آب‌بند باشد.

قاب را با آب تا جایی که سطح آن تقریباً به $60mm$ بالاتر از موج‌ها برسد، پر کنید.
سمت زیرین را پس از ۲۴ ساعت بازرسی کنید.

۴-۳-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

نتایج ارزیابی چشمی باید مطابق با بند ۴-۳-۵ باشد.

۴-۳-۷ آب گرم

۱-۴-۳-۷ تهیه آزمونه

۱-۴-۳-۷ ورقه‌های بلند

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است. آزمونه‌ها باید در جهت طولی از وسط یک ورقه کامل بریده شوند، به‌طوری‌که دو موج کامل داشته باشند. اگر ورقه به اندازه کافی عریض نیست وجود یک موج کامل نیز کافی است.
آزمونه‌ها باید به‌طور عرضی و به اندازه‌ای که یک دهانه خالص به اندازه ۱۲ برابر ارتفاع موج را بدهد، بریده شوند.

آزمونه‌ها باید به‌طور طولی از داخل گودی موج، کمی کنارتر از محور گودی، همان‌طور که در شکل الف ۱۷ نشان داده شده، بریده شوند.

۲-۴-۳-۷ ورقه‌های کوتاه

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است که باید مشابه روش ذکر شده برای آزمون گشتاور خمشی طبق بند ۷-۳-۲ تهیه شود.

۲-۴-۳-۷ وسایل

۱-۲-۴-۳-۷ یک حمام آب با قابلیت کنترل دمای بین $60\pm 2^\circ C$

۲-۲-۴-۳-۷ یک دستگاه آزمون خمشی همانند آن‌چه در بند ۷-۳-۲-۱-۲-۳-۷ برای ورقه‌های بلند ذکر شد یا آن‌چه در بند ۷-۳-۲-۲-۲-۳-۷ برای ورقه‌های کوتاه شرح داده شده است.

۳-۴-۳-۷ روش اجرای آزمون

آزمونه‌ها را به صورت تصادفی به دو دسته ۱۰ تایی تقسیم کنید.

اولین دسته ۱۰ تایی را برای آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۱-۲-۳-۷ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنانی آزمونه بگیرید، یا آزمون گشتاور خمشی شرح داده شده در بند ۷-۳-۲ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) در نظر بگیرید.

هم‌زمان، دومین دسته ۱۰ تایی آزمونه‌ها را در آب با دمای $60^\circ C$ اشباع شده از محصولات همان ترکیب، غوطه‌ور کرده و دما را به مدت (56 ± 2) روز در $(60\pm 2)^\circ C$ نگه دارید. قطعاتی از محصول که برای اشباع

ساختن آب ۶۰ به کار می‌روند باید به مقدار و اندازه‌ای خردشده باشند که اشباع شدن آب از ترکیبات آن‌ها تضمین شود.

بعد از (56 ± 2) روز، آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۳-۲-۱ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنه‌ای آزمونه بگیرید، یا آزمون گشتاور خمثی شرح داده شده در بند ۳-۲-۷ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) انجام دهید.

۴-۳-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

برای هر کدام از دو دسته، متوسط بار شکست یا گشتاور خمثی و انحراف معیار مقادیر به دست آمده را محاسبه کنید.

اگر X_1 و s_1 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته اول باشد و X_2 و s_2 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته دوم بعد از دوره غوطه‌وری در آب گرم باشد، L_1 و L_2 را به صورت زیر محاسبه کنید (طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۴۰):

$$L_2 = X_2 - (0.58 \times s_2) \quad (6)$$

L_2 کمینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمثی بعد از غوطه‌وری در آب گرم در سطح اطمینان ۹۵ درصد خواهد بود (دسته دوم).

$$L_1 = X_1 + (0.58 \times s_1)$$

L_1 بیشینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمثی در سطح اطمینان ۹۵ درصد خواهد بود (دسته اول).

نسبت R_L را طبق رابطه ۸ محاسبه کنید:

$$R_L = \frac{L_2}{L_1} \quad (8)$$

نتیجه باید مطابق با بند ۴-۴-۵ باشد.

۴-۳-۷ خیساندن - خشک کردن

۱-۵-۳-۷ تهیه آزمونه

۱-۵-۳-۷ ورقه‌های بلند

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است. آزمونه‌ها باید در جهت طولی از وسط یک ورقه کامل بریده شوند، به طوری که دو موج کامل داشته باشند. اگر ورقه به اندازه کافی عریض نیست وجود یک موج کامل نیز کافی است. آزمونه‌ها باید به طور عرضی و به اندازه‌ای که یک دهانه خالص به اندازه ۱۲ برابر ارتفاع موج را بدهد، بریده شوند.

آزمونه‌ها باید به طور طولی از داخل گودی موج، کمی کنارتر از محور گودی، همان‌طور که در شکل الف ۱۷ نشان داده شده، بریده شوند.

۲-۱-۵-۳-۷ ورقه‌های کوتاه

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است که باید مشابه روش ذکر شده برای آزمون گشتاور خمی طبق بند ۷-۳-۲-۱-۲ تهیه شود.

۲-۵-۳-۷ وسایل

۱-۲-۵-۳-۷ یک گرمخانه تهویه‌دار با قابلیت اعمال دمای ${}^{\circ}\text{C} (60 \pm 5)$ و رطوبت نسبی کمتر از ۲۰ درصد، در حالی که با آزمونهای پر شده است.

۲-۲-۵-۳-۷ یک حمام آب پرشده با آب با دمای محیط (بیشتر از ${}^{\circ}\text{C} 50$).

۳-۲-۵-۳-۷ دستگاه آزمون خمی، همان‌گونه که در بند ۷-۳-۲-۱-۱-۲-۳-۷ (برای ورقه‌های بلند) یا بند ۷-۲-۲ (برای ورقه‌های کوتاه) مشخص شده است.

۳-۵-۳-۷ روش اجرای آزمون

آزمونهای را به صورت تصادفی به دو دسته ۱۰ گروه تقسیم کنید.

اولین دسته ۱۰ گروه را برای آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۱-۲-۳-۷ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنانی آزمونهای بگیرید، و آزمون گشتاور خمی شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۲-۳-۷ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) در نظر بگیرید.

هم‌زمان، آزمونهای دسته دوم را برای شروع ۵۰ چرخه خیساندن-خشک کردن به صورت زیر آمده کنید:

- غوطه‌وری در آب در دمای محیط برای مدت ۱۸ ساعت؛

- خشک کردن در گرمخانه تهویه‌دار با دمای ${}^{\circ}\text{C} (60 \pm 5)$ و رطوبت نسبی کمتر از ۲۰ درصد به مدت ۳ ساعت. رطوبت ۲۰ درصد باید حداقل ۳ ساعت قبل از پایان ۳ ساعت خشکاندن به دست آید.

در صورت ضرورت، وقفه تا ۷۲ ساعت بین چرخه‌ها مجاز است. در طی این وقفه آزمونهای باید در وضعیت غوطه‌وری نگه‌داری شوند.

بعد از ۵۰ چرخه، آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۱ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنانی آزمونهای بگیرید، یا آزمون گشتاور خمی شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۲-۳-۷ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) انجام دهید.

۴-۵-۳-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

برای هر کدام از دو دسته، متوسط بار شکست یا گشتاور خمی و انحراف معیار مقادیر به دست آمده را محاسبه کنید.

اگر X_1 و s_1 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته اول باشد و X_2 و s_2 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته دوم بعد از چرخه‌های خیساندن-خشک کردن باشد، L_1 و L_2 را به صورت زیر محاسبه کنید (طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۴۰):

$$L_2 = X_2 - (0.58 \times s_2) \quad (9)$$

L_2 کمینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمی بعد از چرخه‌های خیساندن-خشک کردن، در سطح اطمینان ۹۵ درصد خواهد بود (دسته دوم).

$$L_1 = X_1 + (0.58 \times s_1) \quad (10)$$

L_1 بیشینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمی در سطح اطمینان ۹۵درصد خواهد بود (دسته اول).

نسبت R_L را طبق رابطه ۸ محاسبه کنید:

$$R_L = \frac{L_2}{L_1} \quad (11)$$

نتیجه باید مطابق با بند ۴-۵ باشد.

۴-۷ آزمون‌های عملکرد در شرایط اقلیمی

۱-۴-۷ یخزدن-آب‌شدن

۱-۱-۴-۷ تهیه آزمونه

۱-۱-۴-۷ ورقه‌های بلند

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است. آزمونه‌ها باید در جهت طولی از وسط یک ورقه کامل بریده شوند، بهطوری که دو موج کامل داشته باشند. اگر ورقه به اندازه کافی عریض نیست وجود یک موج کامل نیز کافی است. آزمونه‌ها باید بهطور عرضی و به اندازه‌ای که یک دهانه خالص به اندازه ۱۲ برابر ارتفاع موج را بدده، بریده شوند.

آزمونه‌ها باید بهطور طولی از داخل گودی موج، کمی کنارتر از محور گودی، همان‌طور که در شکل الف ۱۷ نشان داده شده، بریده شوند.

۲-۱-۴-۷ ورقه‌های کوتاه

تعداد ۲۰ آزمونه مورد نیاز است که باید مشابه روش ذکر شده برای آزمون گشتاور خمی طبق بند ۳-۷-۲ تهیه شود.

۲-۱-۴-۷ وسایل

۱-۲-۱-۴-۷ یخزن، دارای سامانه چرخش هوای تحت فشار و با قابلیت تنظیم شرایط یخزدن تعیین شده هنگامی که با آزمونه‌ها پر شده است.

۲-۲-۱-۴-۷ دستگاه آزمون خمی، همان‌گونه که در بند ۳-۷-۲-۱-۲-۳ (برای ورقه‌های بلند) یا بند ۳-۷-۲ (برای ورقه‌های کوتاه) مشخص شده است.

۳-۲-۱-۴-۷ حمام آب، پرشده با آب و با قابلیت نگهداری آب در دمای $(20 \pm 4)^\circ\text{C}$.

۳-۱-۴-۷ روش اجرای آزمون

آزمونه‌ها را به صورت تصادفی به دو دسته ۱۰ تایی تقسیم کنید.

اولین دسته ۱۰ تایی را برای آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۱ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنانی آزمونه بگیرید، و آزمون گشتاور خمی شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۲ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) در نظر بگیرید.

همزمان، آزمونه‌های دسته دوم را به مدت ۴۸ ساعت در آبی با دمای محیط (بیش از ۵۰°C) غوطه‌ور کنید.

دومین دسته از آزمونه‌ها را در معرض ۱۰۰ چرخه یخ‌زن-آب‌شدن به شرح زیر قرار دهید:

- سرد کردن (یخ‌زن) در یخ‌زن، که باید در طی ۱ ساعت تا ۲ ساعت به دمای ۲۰±۴°C برسد و در این دما به مدت یک ساعت نگه‌داشته شود.

- گرم کردن (آب‌شدن) در حمام آب، که باید در طی ۱ ساعت تا ۲ ساعت به دمای ۲۰±۴°C برسد و در این دما به مدت یک ساعت نگه‌داشته شود.

در حین چرخه‌های سرد کردن و گرم کردن (یخ‌زن و آب‌شدن)، آزمونه‌ها را طوری جاگذاری کنید که گردش آزاد ماده سیال (هوا در یخ‌زن و آب در حمام) در اطراف آن‌ها امکان‌پذیر باشد.

هر چرخه یخ‌زن-آب‌شدن باید بین ۴ ساعت تا عساعت طول بکشد، اما در صورت ضرورت یک وقفه تا حداقل ۷۲ ساعت بین چرخه‌ها مجاز است. در طی این وقفه آزمونه‌ها باید در آبی با دمای ۲۰±۴°C نگه‌داشته شوند.

کنترل چرخه‌های یخ‌زن-آب‌شدن می‌تواند خودکار یا دستی باشد، اما چرخه‌های خودکار و پیوسته ترجیح داده می‌شوند. در کنترل دستی، اتمام هر چرخه باید ثبت شود.

بعد از ۱۰۰ چرخه، آزمون بار شکست شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۱ برای ورقه‌های بلند (w) را متوسط دو اندازه‌گیری پهنانی آزمونه بگیرید، و آزمون گشتاور خمی شرح داده شده در بند ۷-۳-۲-۲ برای ورقه‌های کوتاه، شامل مرحله آمایش (جدول ۸) انجام دهید.

۴-۱-۴-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

برای هر کدام از دو دسته، متوسط بار شکست یا گشتاور خمی و انحراف معیار مقادیر به دست آمده را محاسبه کنید.

اگر X_1 و s_1 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته اول باشد و X_2 و s_2 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از دسته دوم بعد از چرخه‌های یخ‌زن-آب‌شدن باشد، L_1 و L_2 را به صورت زیر محاسبه کنید (طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۴۰):

$$L_2 = X_2 - (0.58 \times s_2) \quad (12)$$

L_2 کمینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمی بعد از چرخه‌های یخ‌زن-آب‌شدن، در سطح اطمینان ۹۵ درصد خواهد بود (دسته دوم).

$$L_1 = X_1 + (0.58 \times s_1) \quad (13)$$

L_1 بیشینه تخمین میانگین بار شکست یا گشتاور خمی در سطح اطمینان ۹۵ درصد خواهد بود (دسته اول).

نسبت R_L را طبق رابطه زیر محاسبه کنید:

$$R_L = \frac{L_2}{L_1} \quad (14)$$

نتیجه باید مطابق با بند ۴-۵-۲ باشد.

۲-۴-۷ گرما-بارش

۱-۲-۴-۷ تهیه آزمونه‌ها

آزمونه‌ها باید متشکل از حداقل یک ورقه با اندازه کامل همراه با ورقه‌ها یا نوارهای همپوشانی دربردارنده آن با اندازه حداقل نصف ورقه‌های اندازه شده باشند. تعداد ۱۲ آزمونه از ورقه‌هایی که طول آنها برابر با یا کمتر از ۹۰ متر است یا ۹ آزمونه از ورقه‌های بزرگ‌تر مورد نیاز است.

۲-۲-۴-۷ وسایل

۱-۲-۴-۷ قاب با ابعادی که قابلیت قرار گیری حداقل یک ورقه با اندازه کامل و نوارهای همپوشانی را داشته باشد. قاب با شبیب (25 ± 5) و در یک محل تهويه‌دار قرار می‌گیرد.

۲-۲-۴-۷ وسیله گرمایی با قابلیت نگهداری دمای یکنواخت مشخص شده بر روی سطح اجزای مورد آزمون در تاج‌های موج‌ها.

وسیله گرمایی که باید دارای قدرت خروجی منظم با ابزاری از یک حسگر دمایی جسم سیاه باشد. این جسم باید روی مرکز سطح قطعه قرار گرفته باشد (جایی که انتظار حداکثر دما را دارد)، یعنی در نزدیک‌ترین فاصله از زیر وسیله حرارت‌دهی باشد.

دما در این محل باید در $(70\pm 5)^\circ\text{C}$ تنظیم شود و باید بعداز ۵min از گرمایش به این دما برسد.

در هر زمانی تفاوت بین دمای جسم سیاه در مرکز و نزدیک گوششها باید با واحدهای گرمایش و در تاج موج‌ها اندازه‌گیری شده و نباید از ۱۵ بیش‌تر شود.

۳-۲-۴-۷ وسیله آب‌پاشی با خروجی تقریبا $2.5\text{l}/\text{m}^2\text{min}$ ، که آب با دمای محیط (بیش از 5°C) را به سطح بپاشد.

یادآوری- برای این آزمون یک صفحه آلومینیومی با ضخامت ۱mm که با رنگ سیاه مات رنگ‌آمیزی شده استفاده می‌شود، وسیله اندازه‌گیری، ترموموپل یا وسیله مشابه، متصل شده روی سطح صفحه آلومینیومی است.

۳-۲-۴-۷ روش اجرای آزمون

آزمونه‌ها را به مدت ۷ روز در محیط آزمایشگاه قرار دهید تا به تعادل برسند.

تعداد ورقه‌های با اندازه کامل به اندازه قاب بستگی دارد، اما حداقل باید همان‌اندازه باشند.

هر ورقه را از سمت لبه‌ها روی تکیه‌گاه قرار دهید. لبه‌های قاب را می‌توان از باریکه‌های ورقه‌ها تامین کرد.

آزمونه‌ها را مطابق مقررات مربوط، روی قاب قرار دهید، اگر مقرراتی وجود ندارد، براساس دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید.

وجه بالایی ورقه‌ها را در معرض ۵۰° چرخه بدون وقفه، مطابق با جدول ۹ قرار دهید.

جدول ۹- چرخه گرمای-بارش

مدت زمان	چرخه‌ها
۲ ساعت و ۵۰ دقیقه	۲,۵۱/m ² .min بارش
۱۰ دقیقه	توقف
۲ ساعت و ۵۰ دقیقه	(۷۰±۵)°C گرم کردن
۱۰ دقیقه	توقف
۶ ساعت	کل دوره چرخه

بعد از ۰۵ چرخه ورقه‌ها را برای موارد زیر بازرسی کنید:

- ترک خوردگی (در جهت طولی، عرضی و در محلهای اتصال)؛
- لایه‌لایه‌شدگی (تورق)؛
- دیگر عیوب قابل رویت.

۴-۲-۴-۷ بیان نتایج و تفسیر آن‌ها

نتایج ارزیابی چشمی باید مطابق با بند ۳-۴-۵ باشد.

۳-۴-۷ آزمون یخ‌زدن-آب‌شدن قطعات اتصال

آزمونهای باید از یک قطعه اتصال کامل بریده شده و حداقل باید با ابعاد ۲۰۰ mm × ۲۰۰ mm باشد. وسایل آزمون همان وسایل لازم برای ورقه‌های است.

تعداد ۵ آزمونه از قطعات اتصال مختلف ببریدو در معرض آزمون یخ‌زدن-آب‌شدن مثل ورقه‌ها قرار دهید. پس از تکمیل ۱۰۰ چرخه، آن‌ها را با چشم غیرمسلح از نظر ترک خوردگی، تورق یا دیگر عیوب قابل رویت بررسی کنید. ملاحظات باید با بند ۲-۴-۵ مطابقت داشته باشد.

۵-۷ آزمون عملکرد در برابر آتش

۱-۵-۷ آزمون عملکرد در برابر آتش بیرونی

۱-۵-۷ ورقه‌های برآورده کننده الزامات عملکرد در برابر آتش بیرونی، براساس فهرست «فرض بر رضایت‌بخش بودن»

این ورقه‌ها فرض می‌شود که نیازی به آزمون برای بررسی برآورده نمودن الزامات عملکرد آتش بیرونی نداشته و کلیه نیازهای مورد نظر را برآورده خواهند ساخت. یادآوری- ممکن است به‌غیر از موارد موجود، مقررات یا الزامات ملی خاصی برای «تعیین برآورده کردن الزامات» نیز وجود داشته باشد.

۲-۱-۵-۷ ورقه‌های دیگر

ورقه‌هایی که الزامات بند ۱-۵-۷ را برآورده نمی‌سازند، این ورقه‌ها باید مطابق استاندارد EN 13501-5 آزمون و طبقه‌بندی شوند.

ورقه‌هایی که قرار است آزمون شوند، باید علاوه بر شرایط عمومی ذکر شده در استاندارد CEN/TS 1187 بسته به نوع کاربرد، طبق دستورالعمل تولیدکننده، نصب شوند.

۲-۵-۷ آزمون واکنش در برابر آتش

۲-۵-۷-۱ ورقه‌ها و قطعات اتصال حاوی حداکثر یک درصد جرمی یا حجمی از مواد آلی ورقه‌ها و قطعات اتصال حاوی حداکثر یک درصد جرمی یا حجمی از مواد آلی (هر کدام بیشتر است)، بدون نیاز به آزمون در دسته A1 واکنش در برابر آتش قرار گرفته و فرض می‌شود الزامات مرتبط واکنش در برابر آتش را برآورده می‌سازند.

۲-۵-۷-۲ سایر ورقه‌ها و قطعات اتصال

۱-۲-۵-۷ کلیات

ورقه‌ها و قطعات اتصالی که طبق بند ۱-۲-۵-۷ نیستند، باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ آزمون و طبقه‌بندی شوند. وقتی آزمون مورد نیاز باشد، ورقه‌ها علاوه بر مقررات عمومی ارائه شده در روش آزمون، باید به طریقی که نماینده کاربرد انتخابی شان طبق دستورالعمل تولیدکننده باشد، نصب شده و مورد آزمون قرار گیرند.

۲-۵-۷-۲ شرایط سوار و محکم کردن ورقه‌ها

۱-۲-۲-۲-۵-۷ کاربردهای نهای

کاربردهای نهای ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی که براساس روش استاندارد سوار و محکم شده‌اند در مصارف بیرونی به عنوان لایه بامپوش به طور غیرپیوسته، نمای دیوار داخلی و بیرونی و نمای سقف بیرونی^۱ است.

در این کاربردها، سطحی از ورقه‌ها که در معرض مستقیم آتش نیست، معمولاً در تماس با هوا بوده و گودی‌های پشت آن می‌تواند با عایق حرارتی پر شود و یا خالی بماند.

۲-۵-۷-۲-۲-۲-۵-۷ آزمون


محصولات مورد مصرف برای ساخت مجموعه آزمون، ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی با ابعاد طول، عرض و ضخامت استاندارد هستند. آن‌ها به اندازه مناسب با ابعاد مورد نیاز مجموعه آزمون بریده می‌شوند. ورقه‌ها شامل همه روکش‌ها و یا پوشش‌هایی خواهند بود که به‌طور معمول به عنوان محصول نهایی به بازار عرضه می‌شوند.

۳-۲-۲-۲-۵-۷ مجموعه آزمون

۱-۳-۲-۲-۲-۵-۷ ابعاد

مجموعه آزمون شامل ساخت یک گوشه (کنج) می‌شود که از دو قاب چوبی به بلندی ۱,۵m که ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی به آن متصل می‌شود، می‌باشد. یک قاب یک بال بلند به طول ۱,۰m و قاب دیگر یک قاب کوتاه به طول ۰,۵m را تشکیل می‌دهد. اطلاعات بیشتر در شکل‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ارائه شده است.

ابعاد بر حسب میلی متر است؛ رواداری ها ۲٪ می باشند، مگر آن که در ادامه مقدار دیگری مشخص شده باشد.




راهنمای:

۱ عضو چوبی $(50 \pm 1)\text{mm} \times (50 \pm 1)\text{mm}$

۲ پیچ یا میخ

شکل ۱- یال بلند قاب چوبی

بعاد بر حسب میلی متر است؛ رواداری ها ۲٪ می باشند، مگر آن که در ادامه مقدار دیگری مشخص شده باشد.



راهنما:

I, II, III, IV ترتیب اتصال

a گام موج

۱ اتصال پیچ در تاج موج


۲ فارسی بری ورقه ها

۳ انتهای لبه (افقی)

۴ انتهای لبه (عمودی)

شکل ۲- نحوه اتصال محصول به یال بلند

ابعاد بر حسب میلی متر است؛ رواداری ها ۲٪ می باشند، مگر آن که در ادامه مقدار دیگری مشخص شده باشد.




راهنمای:

۱ عضو چوبی $(50 \pm 1) \text{ mm} \times (50 \pm 1) \text{ mm}$

۲ پیچ یا میخ

شکل ۳- یال کوتاه قاب چوبی

بعاد بر حسب میلی متر است؛ رواداری‌ها ۲٪ می‌باشند، مگر آن که در ادامه مقدار دیگری مشخص شده باشد.




راهنمای:

a گام موج

۱ اتصال پیچ در تاج موج

۲ انتهای لبه (افقی)

شکل ۴- نحوه اتصال محصول به یال کوتاه



راهنمای:

۱- نبشی فلزی یا پروفیل برای اتصال دو قاب به یکدیگر

۲- کاتال U شکل

۳- تخته پشتی

۴- عایق‌بندی- پشم شیشه

شکل ۵- نحوه نصب گوشه

۷-۵-۲-۲-۳-۲ ساخت نگهدارنده و عایق‌بندی حرارتی

هر دو یال بلند و کوتاه قاب‌ها از جنس چوب و با ابعاد $(50 \pm 1) \text{ mm} \times (50 \pm 1) \text{ mm}$ یا اندازه‌های استاندارد بزرگ‌تر برای عضوهای افقی و عمودی بوده و باید پایداری کافی داشته باشند. قاب‌ها به یکدیگر میخ شده و یا پیچ می‌شوند. در هنگام نصب به تجهیزات آزمون، چنان قرار می‌گیرند که حداقل 80 mm فاصله بین تخته پشتی تجهیز آزمون و قاب فاصله باشد. قاب همراه با ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی نصب شده بر روی آن باید خودایستا باشد. فضای حداقل 80 mm بین تخته پشتی^۱ تجهیز آزمون و پشت قاب نگهدارنده^۲ باید با مواد عایق پشم شیشه^۳ که چگالی اسمی $(70 \pm 20) \text{ kg/m}^3$ داشته و از دسته A2-s1 و d0 طبق استاندارد

1 - Backing Board

2 - Back Side of the Supporting Frame

3 - Mineral Wool

استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹ است، پر شود. این پیکربندی نمایان‌گر کاربرد نهایی شرح داده شده در بند ۱-۲-۲-۵-۷ است.

۷-۵-۷ ۳-۲-۴-۲-۵-۷ اتصالات

ورقه‌های شکل‌دار سیمان الیافی به قاب نگهدارنده چوبی به وسیله پیچ خودکار فلزی معمولی متصل می‌شوند. از واشرها و لاستیک EPDM یا درزگیرهای قیری^۱ همان‌گونه که در عمل نیز به کار برده می‌شود، باید استفاده شود.

پیچ‌ها در نقطه بالایی (تاج) موج و در موقعیت‌های مرتبط نشان داده شده در شکل‌های اتصال محصول به یال کوتاه و یال بلند (طبق شکل‌های ۱ تا ۵) قرار می‌گیرند.

۷-۵-۷ ۴-۳-۲-۲-۵-۷ وضعیت قرارگیری ورقه‌ها

برای تمام کاربردهای نهایی، آزمون در وضعیت عمودی اجرا می‌شود. محصولاتی که سطح آن‌ها در هر دو سمت دارای تمام‌کاری هستند، فقط باید از یک سمت آزمون شوند. محصولات با تمام‌کاری یا پوشش متفاوت در دو سمت، باید از هر دو سمت یا سمتی که نمایان‌گر عملکرد ضعیفتری در برابر آتش دارد مورد آزمون قرار گیرد. ضعیفترین عملکرد معمولاً مربوط به سمتی است که تمام‌کاری آن شامل بیشترین مواد آلی در متر مربع سطح است یا سمتی که رنگ تیره‌تری دارد. سمت حاوی بیشترین مواد آلی باید از ترکیب لایه‌های تمام‌کاری متفاوت یا با تعیین پتانسیل گرمایی ناخالص آن‌ها طبق استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۷۱-۵ که وزن خشک لایه‌های اعمال شده تمام‌کاری را تعیین می‌کند، مشخص شود.

در حالتی که هر دو سمت ورقه مورد آزمون قرار می‌گیرد، عملکرد سمت ضعیفتر می‌تواند برای طبقه‌بندی محصول استفاده شود و یا طبقه‌بندی هر سمت می‌تواند به صورت جداگانه اظهار شود. در مورد آن ورقه‌هایی که تنها یک سمت آن‌ها آزمون شده، طبقه‌بندی آن سمت می‌تواند برای طبقه‌بندی محصول استفاده شود.

۷-۵-۷ ۵-۳-۲-۲-۵-۷ جهت موج

محصول باید به صورتی بر قاب نگهدارنده نصب شود که جهت طولی آن (از نظر تولید) در وضعیت قائم قرار گیرد.

۷-۵-۷ ۶-۳-۲-۲-۵-۷ درزهای اتصال و هم‌پوشانی‌ها

هم‌پوشانی جانبی باید همانند شرایط واقعی براساس شکل ورقه و ابعاد موج‌های انتهایی در ورقه‌های دارای شکل‌های خاص باشد. هم‌پوشانی انتهایی باید ۱۴۰ mm در مورد آزمون باشد. آزمون باید بدون استفاده از درزگیری مضاعف در محل هم‌پوشانی انتهایی و جانبی ورقه‌ها صورت گیرد.

لبه بالایی ورقه‌های زیرین باید ارتفاع (10 ± 500) mm از زیر مجموعه آزمون داشته باشد. عرض محور مرکزی هم‌پوشانی انتهایی افقی باید (140 ± 10) mm و ارتفاع محور مرکزی آن نیز باید (430 ± 15) mm از زیر قطعه آزمون باشد. هم‌پوشانی انتهایی باید در هر دو یال کوتاه و بلند ساخته شود.

هم‌پوشانی جانبی (در جهت عمودی) باید در یال بلند ساخته شود. این هم‌پوشانی بسته به شکل موج و طرح ویژه هم‌پوشانی لبه برای محصول مورد آزمون باید از گوشه مجموعه آزمون فاصله داشته باشد و برای این

نوع همپوشانی در مجموعه آزمون باید طراحی خاص صورت گیرد. در هر حال نزدیک‌ترین ورقه به گوشه باید دارای عرض حداقل $1/5$ موج و حداکثر 2 موج باشد.
ترتیب اتصال ورقه‌ها روی هر دو یال به صورت زیر است:

- از ردیف تحتانی ورقه و از سمت گوشه آغاز شده و به گونه‌ای انجام می‌شود که سطح ورقه‌ها تا حد ممکن به پشت ناودانی U شکل نزدیک باشد؛
- همپوشانی ردیف‌ها هم از گوشه شروع می‌شود.

محل تقاطع همپوشانی انتهایی افقی و همپوشانی جانبی قائم باید اتصال فارسی بر شده باشد.
وقتی شکل موج ورقه اجازه محل اتصال آببند شده را در گوشه‌ها ندهد، لبه ورقه باید صاف شود تا امکان آببند شدن کامل^۱ ایجاد شود.

۴-۲-۵-۷ تعداد آزمون‌ها

سه آزمون معتبر برای طبقه‌بندی لازم است. محصولات مورد استفاده برای ساخت سه مجموعه آزمون از بهره‌های تولیدی استاندارد برداشته می‌شوند. رواداری‌های معمول در تولید اعمال می‌شود.

یادآوری- برای مثال ضخامت کلی و ضخامت تمام کاری‌ها یا لایه‌های پوشش می‌توانند حالت‌هایی از انتخاب باشند.

۵-۲-۵-۷ زمینه کاربرد برای طبقه‌بندی به دست آمده

طبقه‌بندی براساس نتایج آزمون سه مجموعه از یک محصول با رواداری‌های معمول تولید، به دست می‌آید. بنابراین طبقه‌بندی باید برای ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی با فرمولاسیون مخلوط یکسان، نوع موج یکسان، ضخامت یکسان، چگالی یکسان و با ضخامت پوشش یا روکش یکسان در یک گستره تعیین شده توسط رواداری‌های معمول تولید به کار رود.

یادآوری- فرمولاسیون مخلوط یک فرمول نوع بوده و بنابراین تفاوت‌هایی نظیر تغییرات در مواد خام را شامل نمی‌شود.
طبقه‌بندی همچنین برای ورقه‌های موج‌دار سیمان الیافی زیر نیز به کار می‌رود:

- با انواع مختلف موج‌ها که ارتفاع یکسان و یا بیشتر دارند، با طول متفاوت ورقه و با عرض متفاوت ورقه تا زمانی که فرمولاسیون مخلوط برای ورقه پایه یکسان باشد.
- با شکل‌های موج‌های انتهایی متفاوت و وضعیت قرارگیری متفاوت همپوشانی جانبی (قائم) تا زمانی که طول همپوشانی جانبی (که به طور افقی اندازه‌گیری می‌شود) کمتر از آن‌چه برای آزمون استفاده می‌شود، نباشد.
- با همپوشانی انتهایی متفاوت.
- با ضخامت مساوی یا بیشتر از آن که برای آزمون استفاده می‌شود.
- با چگالی، تعیین شده مطابق با بند ۲-۳-۵، درون گستره $\pm 0.15\text{g/cm}^3$ از چگالی استفاده شده در آزمون.

- در تمام کاری های دیوار، در تمام کاری اندود سقف و در سقف های شیب دار شده با محدوده شیب از ۵ درجه تا ۶۵ درجه.
 - بدون تمام کاری یا با تمام کاری و یا با پوشش های مختلف (با فام های متفاوت)، تا زمانی که آزمون بر روی ضعیفترین حالت همان طور که در بند های ۷-۵-۲-۲-۳-۴ و ۷-۵-۲-۲-۴ شرح داده شده، انجام شود.
 - متصل شده به چوب (ضعیفترین حالت) یا سازه های طبقه بندی شده در دسته A1 مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹، برای مثال فلز.
 - بدون عایق بندی حرارتی پشت ورقه ها یا با دیگر انواع مواد عایق بندی دسته A2-S1 و d0 مطابق با با استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹.
 - متصل شده با هر نوع وسیله مکانیکی مثل پیچ فلزی (غیر از آلومینیم) و چنگک فلزی (کربپی) در بالا یا پایین موج و در محل های مختلف.
 - با تمام گونه های درزگیر در هم پوشانی جانبی و انتهایی.
- قطعات اتصال سیمان الیافی معمولاً تخت نیستند و نمی توانند در آزمون اشتعال تک جز، تفاسیر استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۲۱ را دنبال کنند. در هر حال، اگر این اجزا از ترکیب یکسان و با پرداختی یکسان همانند ورقه های موج دار تولید شده و با آنها استفاده شوند، باید مطابق طبقه بندی به دست آمده برای ورقه های موج دار، طبقه بندی شوند.

۸ نشانه گذاری


بسته بندی ورقه های موج دار سیمان الیافی و قطعات اتصال آنها، باید حداقل با موارد زیر به صورت ماندگار نشانه گذاری شده باشند:

- ۱-۸ نام تولید کننده؛
 - ۲-۸ شماره این استاندارد ملی ایران؛
 - ۳-۸ ابعاد و یا نام (فقط برای ورقه های سیمان الیافی)؛
 - ۴-۸ رده (فقط برای ورقه های سیمان الیافی)؛
 - ۵-۸ تاریخ ساخت؛
 - ۶-۸ عبارتی مبنی بر بدون آزبست بودن ورقه ها؛
 - ۷-۸ نام تجاری.
- حداقل ۱۵ درصد از ورقه های سیمان الیافی در هر سری تولید باید به طور ماندگار بر چسب زنی شود (حداقل بند های ۱-۸، ۴-۸ و ۵-۸) و حداقل ۵۰ درصد قطعات اتصال نیز باید طبق روش فوق (حداقل بند های ۱-۸، ۵-۸ و ۶-۸) نشانه گذاری شوند.


پیوست الف

(الزامی)

شكل‌ها




شکل الف۱- مثال‌هایی از طبقه‌بندی براساس ارتفاع موج




راهنمای:
e ضخامت ورقه

شکل الف ۲ - ورقه موج دار با ضخامت ثابت




راهنمای:
e1 ضخامت ورقه
e2 ضخامت ورقه

شکل الف ۳ - ورقه های موج دار با ضخامت متغیر




شکل الف ۴- اندازه‌گیری گام موج



راهنمای:

- A خط کش فلزی
- B نوک مخروطی
- C میله استوانه‌ای


شكل الف ۵- اندازه‌گیری گام



راهنمای:

e ضخامت ورقه

شکل الف ۶- اندازه‌گیری ارتفاع موج و ضخامت ورقه‌های موج‌دار با ضخامت یکسان




راهنما:

e_1 ضخامت ورقه


e_2 ضخامت ورقه

شكل الف ٧- اندازه‌گیری ارتفاع موج و ضخامت ورقه‌های موج دار با ضخامت متغیر




شکل الف-۸- اندازه‌گیری طول و عرض ورقه‌ها

ابعاد بر حسب میلی متر است.




شکل الف-۹- صفحه نیم‌کروی برای اندازه‌گیری ضخامت




راهنمای:
A خروج از گونیا بودن


شکل الف-۱۰- اندازه‌گیری خروج از گونیا بودن




شکل الف-۱۱- اندازه‌گیری ارتفاع لبه‌ها



شکل الف-۱۲- آزمون بار شکست



(الف)



(ب)

راهنمای:

A نوار نمدی یا صفحه صاف ۱۰ mm


B نصف بیشترین گام

F بار

ls دهانه خالص بین تکیه گاهها

b طول آزمونه

شكل الف - ۱۳ - وسایل آزمون گشتاور خمی



راهنمای:

A: نوار نمدی یا صفحه صاف ۱۰ mm


B: نصف بیشترین گام

F: بار

ls: دهانه خالص بین تکیه گاهها


b: طول آزمون

شکل الف-۱۴- وسایل آزمون گشتاور خمشی




شكل الف-۱۵- وسایل آزمون گشتاور خمی


ابعاد بر حسب میلی متر است.



شكل الف-١٦- ترتيبات آزمون نفوذناپذیری آب



شکل الف ۱۷- برش طولی آزمونه‌ها برای آزمون آب گرم، خیساندن-خشک کردن و آزمون یخ‌زدن-آب‌شدن



راهنمای:

- A بار بر حسب نیوتن بر متر
- B بار مشخص دسته C کلاس ۱
- C مثالی برای دسته C کلاس ۱
- D خیز بر حسب میلی متر

شکل الف-۱۸- اندازه‌گیری خیز حین آزمون بار شکست

پیوست ب

(الزامی)

نمونهبرداری بهمنظور بازرسی محموله

زمانی که اسناد مناقصه و یا پیمانی الزام کند، نمونهبرداری پذیرش باید در بهر(هایی) از محموله با توجه به برنامه آزمون این استاندارد محصول انجام شود، مگر این که توافق ویژه‌ای وجود داشته باشد. بنابراین، برنامه آزمون ضرورتا آزمون‌های مشخص شده در جدول ۶ را پوشش می‌دهد.

جزیيات مربوط به کارگیری بخش نمونهبرداری باید معین شده باشد.

پس از توافق بر رویه نمونهبرداری، نمونهبرداری باید در حضور هر دو طرف، از بهر(هایی) که باید به خریدار تحويل داده شود انجام گیرد. اگر هنوز بازرسی بهر(ها) صورت نگرفته، توصیه می‌شود تولیدکننده برای خریدار ورقه‌های موجود در انبار خود که نمونه‌های بازرسی بهر(ها) می‌توانند از بین آن‌ها انتخاب شوند را فراهم کند. حداقل و حداکثر بهره‌ای بازرسی باید به صورت زیر باشد، مگر این که توافق دیگری بین تولیدکننده و خریدار وجود داشته باشد:

- ورقه‌های با طول کوچک‌تر از $1,5\text{m}$: ۴۰۰ ورقه و ۸۰۰۰ ورقه؛
- ورقه‌های با طول بزرگ‌تر از $1,5\text{m}$: ۲۰۰ ورقه و ۳۰۰۰ ورقه؛
- قطعات اتصال: ۲۰۰ قطعه اتصال و ۴۰۰ قطعه اتصال.

آزمون‌ها باید در آزمایشگاه تولیدکننده یا در یک آزمایشگاه مستقل که با توافق طرفین انتخاب شده انجام گیرد. در صورت وجود هرگونه اختلاف، آزمون‌ها باید در حضور هر دو طرف انجام شود. وقتی آزمون‌های غیرمخرب انجام شده و نتایج بازرسی نمونهبرداری الزامات استاندارد محصول را برآورده نمی‌کند، انجام آزمون‌ها باید بر روی هر قطعه از محموله الزامی شود. وقتی تمامی قطعات محموله مورد آزمون قرار گرفتند، قطعاتی از محموله که الزامات این استاندارد را برآورده نمی‌سازند را می‌توان رد کرد و کار را تمام نمود. مگر این که توافق دیگری بین تولیدکننده و خریدار وجود داشته باشد.

پیوست پ

(الزامی)

روش آماری برای تعیین مقادیر متناظر بار شکست و یا گشتاور خمثی در شرایط تر یا مقادیر اصلاح شده در شرایط خشک وقتی که آزمون در شرایط خشک برای اهداف کنترل کیفیت انجام می شود

پ-۱ روش کار

حداقل ۲۰ ورقه را نمونه برداری کنید. آنها را به صورت جفت آزمونه هایی که مناسب برای آزمون بار شکست ذکر شده در بند ۷-۳-۲-۱ یا آزمون گشتاور خمثی ذکر شده در بند ۷-۳-۲-۱ باشند، برش بزنید. جفت آزمونه ها باید از یک ورقه یکسان بریده شده باشند و با یک عدد شماره گذاری شوند. یکسری آزمونه را با شرایط تر و سری دیگر را با شرایط خشک از نظر بار شکست مطابق با بند ۷-۳-۲-۱ یا گشتاور خمثی مطابق با بند ۷-۲-۳-۲ آزمون کنید. از نتایج جفت آزمونه ها طبق بند پ-۲ تعیین کنید که بین آنها همبستگی در سطح اطمینان ۹۷/۵ درصد وجود دارد.

اگر همبستگی قابل توجهی وجود نداشت، آزمون در شرایط خشک نمی تواند استفاده شود. اگر رابطه وجود داشته باشد، اقدام زیر باید انجام شود:

الف- خط وایازش را با استفاده از روش توصیف شده در بند پ-۳ تعیین کنید؛

ب- هر کدام را به صورت زیر مشخص کنید:

- یک مقدار تر برای هر آزمونه از مقدار به دست آمده در شرایط خشک، با استفاده از روش درج شده در بند پ-۴؛

- یک مقدار حداقل اصلاح شده مورد استفاده به عنوان مشخصه برای آزمون در شرایط خشک متناظر با مقدار حداقل مناسب برای آزمون در شرایط تر، همان طور که در این استاندارد مشخص شده است با استفاده از روش درج شده در بند پ-۵.

پ-۲ تعیین همبستگی بین نتایج آزمون در شرایط خشک و تر

ضریب همبستگی بین مقادیر در شرایط آزمون خشک و تر، را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2\}^{1/2}} \quad (پ-۱)$$

که در آن:

n تعداد جفت آزمونه ها؛

x_i مقدار منفرد آزمونه شماره i آزمون شده در شرایط خشک؛
 y_i مقدار منفرد آزمونه شماره i آزمون شده در شرایط تر؛
 \bar{x} میانگین مقادیر x_i برای $i=1$ تا $i=n$ است؛
 \bar{y} میانگین مقادیر y_i برای $i=1$ تا $i=n$ است.
 مقدار t را از معادله زیر محاسبه کنید:

$$t = \left| \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \right| \sqrt{n-2} \quad (2_p)$$

t را با ضریب $t_{0.025/n-2}$ استیوودنت مقایسه کنید.
 اگر $t \leq t_{0.025/n-2}$ بود، پس یک همبستگی بین نتایج آزمون در شرایط تر و خشک وجود دارد و خط وایازش مستقیم است. آزمون در شرایط خشک می‌تواند برای اهداف کنترل کیفیت انجام شود.
 - وقتی $n=2$ پس $t = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$
 - برای $n \geq 2$ به جداول t -استیوودنت مراجعه کنید.

پ-۳ تعیین خط وایازش

فرمول خط وایازش $y=a+bx$ است.
 مقادیر a و b را از فرمول‌های زیر محاسبه کنید:

$$r = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}} \quad (3_p)$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad (4_p)$$

ترسیم خط وایازش در شکل پ ۱ نشان داده شده است.

پ-۴ تعیین یک مقدار برای آزمون در شرایط تر از یک مقدار به دست آمده برای آزمون در شرایط خشک انحراف معیار مانده^۱ (که خطای استاندارد تخمین هم نامیده می‌شود) را از فرمول زیر محاسبه کنید:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_1^n (y_i - a - bx_i)^2}{n-2}} \quad (5_p)$$

مقدار برای آزمون در شرایط تر، y_0 ، را با استفاده از مقدار به دست آمده برای آزمون در شرایط خشک، x_0 ، طبق فرمول زیر محاسبه کنید:

$$y_0 = (a + bx_0) - st_{0.025/n-2} \sqrt{\frac{n+1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}} \quad (6_p)$$

که در آن:

x_0 مقدار واقعی به دست آمده هنگام آزمون در شرایط خشک؛
 y_0 مقدار محاسبه شده از x_0 که تخمین در سطح اطمینان کمتر از ۹۷/۵ درصد از مقدار مورد انتظار آزمون در شرایط تر است.


- وقتی $n=20$ پس $t_{0.025/n-2}=2/101$ ؛

- برای $n=20$ به جداول t -استیودنت مراجعه کنید.

برای کنترل کیفیت متداول، مقادیر منفرد y_0 می‌تواند هر بار یا به طور متناوب با جایگزین کردن یک گستره مناسب از مقادیر x_0 در فرمول (ب۶) به دست می‌آید. سپس یک منحنی از x_0 و y_0 را می‌توان رسم کرد که مقادیر بعدی را ارائه می‌کند (شکل پ ۱ را ببینید).

پ۵- تعیین حداقل مقدار مشخص شده برای آزمون در شرایط خشک متناظر x_{sta} با حداقل مقدار مشخص شده برای آزمون در شرایط تر y_{std} در این استاندارد خط y_0 و x_0 را با جایگزین کردن یک گستره مناسب از مقادیر برای x_0 در فرمول (ب۶) رسم کنید. مقدار x_{std} را با توجه به مقدار y_{std} از نمودار بخوانید (شکل پ ۱ را ببینید).
که:

y_{std} حداقل مقدار مشخص شده در استاندارد برای آزمون در شرایط تر؛
 x_{std} حداقل مقدار مشخص شده برای آزمون در شرایط خشک، محاسبه شده از y_{std} در سطح اطمینان کمتر از ۹۷/۵ درصد است.



راهنمای:

A مقادیر در شرایط تر

B خط واپارش

C از فرمول ب^۶

D مقادیر در شرایط خشک

شکل پ۱- خط واپارش برای مقادیر در شرایط تر/خشک با سطح اطمینان پایین تر

كتاب نامه

[۱] استاندارد ملی ایران ۹۰۰۱، سیستم‌های مدیریت کیفیت - الزامات